

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Diagraf Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Musi Banyuasin (Km).....	8
Gambar 2. 2 Peta Black Link Lintas Palembang-Jambi Kabupaten Musi Banyuasin	11
Gambar 2. 3 Kondisi Existing Tikungan Harmoko.....	17
Gambar 4. 1 Bagan Alir	31
Gambar 5. 1 Diagram Collision	60
Gambar 5. 2 Diagram Collision	63
Gambar 5. 3 Diagram Collision	66
Gambar 5. 4 Gambar Lebar Jalan	72
Gambar 5. 5 Gambar Penampang Melintang	72
Gambar 5. 6 Kondisi Eksisting Bahu Jalan Black Spot Tikungan Harmoko.....	73
Gambar 5. 7 Rambu yang tersedia dilokasi rawan kecelakaan Tikungan Harmoko	76
Gambar 5. 8 Kondisi Eksisting Marka Jalan Black Spot Tikungan Harmoko	76
Gambar 5. 9 Kondisi Eksisting Lampu Penerangan Jalan Black Spot Tikungan Harmoko.....	77
Gambar 5. 10 Tikungan 1	99
Gambar 5. 11 Tikungan 2	100
Gambar 5. 12 Bagan Alir Penetapan Batas Kecepatan Ruas Jalan Arteri Primer.....	106
Gambar 5. 13 Tikungan Harmoko (Existing)	113
Gambar 5. 14 Inventarisasi Tikungan Harmoko (Existing).....	114
Gambar 5. 15 Tikungan 1 dan Tikungan 2	115
Gambar 5. 16 Desain Usulan Peningkatan Keselamatan KM 212 Spot Tikungan Harmoko.....	116
Gambar 5. 17 Usulan Tikungan 1	117
Gambar 5. 18 Usulan Tikungan 2	118