


BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Transportasi

2.1.1 Jaringan Jalan

Prasarana jalan sangat penting bagi kelancaran arus lalu lintas dalam menunjang perekonomian suatu daerah. Panjang jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 909,97 km. Berdasarkan statusnya, jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbagi menjadi Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa. Berdasarkan fungsinya, jalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbagi menjadi Jalan Kolektor dan Jalan Lokal. Berikut merupakan peta jaringan jalan berdasarkan fungsi jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :



Sumber : TIM PKL Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2023

Gambar II. 1 Peta Jaringan Jalan Berdasarkan Fungsi Jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Berikut merupakan nama dan panjang ruas jalan berdasarkan status di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :

Tabel II. 1 Data Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (m)
1	SP. MARTAPURA-MUARA DUA (1)	1250
2	SP. MARTAPURA-MUARA DUA (2)	13120
3	SP. MARTAPURA-MUARA DUA (3)	7150
4	SP. MARTAPURA-MUARA DUA (4)	1635
5	SP. MARTAPURA-MUARA DUA (5)	1635
6	MUARA DUA - SP.HAJI (1)	1220
7	MUARA DUA - SP.HAJI (2)	5053
8	MUARA DUA - SP.HAJI (3)	4727
9	SP.HAJI - SP. CAMPANG (1)	10098
10	SP.HAJI - SP. CAMPANG (2)	24941
11	SP.CAMPANG - UJAN MAS - BTS. PROV. BENGKULU (1)	22057
12	SP.CAMPANG - UJAN MAS - BTS. PROV. BENGKULU (2)	38943
13	MUARA DUA - KOTA BATU - BTS. PROV. LAMPUNG (1)	393.81
14	MUARA DUA - KOTA BATU - BTS. PROV. LAMPUNG (2)	1520
15	MUARA DUA - KOTA BATU - BTS. PROV. LAMPUNG (3)	1270
16	MUARA DUA - KOTA BATU - BTS. PROV. LAMPUNG (4)	1960
17	MUARA DUA - KOTA BATU - BTS. PROV. LAMPUNG (5)	6550
18	MUARA DUA - KOTA BATU - BTS. PROV. LAMPUNG (6)	4950
19	MUARA DUA - KOTA BATU - BTS. PROV. LAMPUNG (7)	9060
20	MUARA DUA - KOTA BATU - BTS. PROV. LAMPUNG (8)	4960
21	MUARA DUA - KOTA BATU - BTS. PROV. LAMPUNG (9)	28737

Sumber : TIM PKL Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2023

Tabel II. 2 Data Ruas Jalan Kabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Nama Jalan	Panjang Jalan (m)
1	Jl. Ulu Danau	5670
2	Jl.Raya Banding Agung - Pulau Beringin	56190
3	Jl SP.Campang - SP. Lubuk Dalam	20000
4	Jl. SP. Lubuk Dalam -Bayur	17390
5	Jl. SP.Jaya - Padang Bindu	7098
6	Jl. SP.Lubuk Dalam - SP. Campang	6250
7	Jl. SP. Lubuk Serai - Muara Payang	9015
8	Jl. Penantian -Danau Rate	12610
9	Jl.SP. Tiga Dihaji - Ds.Sukabumi	11000
10	Jl.SP.Lubuk Serai - SP.Lubuk Dalam	12150
11	Jl. SP.Jambu Rantau Panjang - Gunung Pasir	2990
12	Jl. RSUD	5900
13	Jl. Jendral Riyakudu	1810
14	Jl.Serasan Seandanan	4480
15	Jl. Jagaraga	12760
16	Jl. SP.Tanjung Durian - Jagaraga	12860
17	Jl. Simpang - BTS. Kab. OKU	8206
18	Jl.Sumber Jaya - Way kanan	5370
19	Jl.Karet Jaya - SP.Empat	5320
20	Jl.TanjungDuran - Tanjung Raya	4330
21	Jl. Bumi Agung	1420
22	Jl. SP.Lubuk Serai - SP.Haji	19271
23	SP.Pedagan - Mahangin	3680
24	Jl.Villa	4880

Sumber : TIM PKL Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2023

Tabel II. 3 Data Ruas Jalan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Nama Jalan	Panjang Jalan (m)
1	Jl. Dalam kota Buay Runjung	18690
2	SP.Pedagan - DS.Datar	1300
3	JL. Simpang Sender	3530
4	Jl. Pantai	1160
5	Jl.Manggris	2370
6	SP.As Salam - Pedagan	1870
7	Jl. SP. Gunung - Ramanam Jaya	6590
8	Jl. SP.Gudang Garam - Pedagan	1021
9	Jl. Talang Belidang - Way Gugur	2430
10	Jl.Way Bulan	4870

Sumber : TIM PKL Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2023

2.2 Kondisi Wilayah Kajian


Kondisi lalu lintas di ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) cukup ramai dilalui oleh beberapa jenis kendaraan yaitu, sepeda motor, mobil penumpang, pick up, truk, dan bus yang melintasi kawasan ini, tetapi masih banyak lagi pengemudi yang tidak tertib ditambah pula ruas jalan ini sempit dan banyak jalan yang berlubang dan rusak, kurangnya lampu penerangan jalan dan rambu, dan rimbunan pohon di sekitar jalan yang menyebabkan terganggunya jarak pandang mengemudi saat melintasi jalan ini, sehingga menyebabkan kecelakaan yang tinggi pada ruas jalan ini. Hambatan samping pada ruas jalan ini yaitu banyaknya kendaraan yang parkir pada bahu jalan.

Ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) termasuk ke dalam jaringan jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan status jalan Provinsi dan fungsi jalan Kolektor Primer, memiliki panjang 4,95 KM dengan tipe jalan 2/2 UD, serta lebar jalur efektif 4,5 M dan lebar lajur efektif 2,25 M ditambah dengan bahu jalan kiri 1 M dan kanan tidak ada bahu jalan.

Banyaknya kendaraan yang melintasi di ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) sehingga perlu dilakukannya penanganan yang optimal. Pada ruas jalan ini banyaknya jalan yang berlubang sehingga saat hujan banyaknya genangan air serta jalan yang licin. Kurang nya lampu penerangan

jalan pada malam hari, kondisi rambu dan marka yang harus masih dilakukan perbaikan dan penambahan, perilaku pengemudi yang tidak tertib mematuhi peraturan lalu lintas dan kurangnya fasilitas jalan pendukung lainnya.

Berikut merupakan gambaran kondisi wilayah pada ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) :



Sumber : Google Earth

Gambar II. 2 Ruas Jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6)

2.2.1 Karakteristik Jalan

Berikut merupakan visualisasi ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) :




Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar II. 3 Lokasi Wilayah Studi

Ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) termasuk ke dalam jaringan jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan status jalan Provinsi dan fungsi jalan Kolektor Primer, memiliki panjang 4,95 KM dengan tipe jalan 2/2 UD, serta lebar jalur efektif 4,5 M dan lebar lajur efektif 2,25 M ditambah dengan bahu jalan kiri 1 M dan kanan tidak ada bahu jalan.

Berikut merupakan Penampang Melintang Ruas Jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) :



Sumber : Data Tim PKL Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2023

Gambar II. 4 Penampang Melintang Ruas Jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6)

2.2.2 Kondisi Prasarana Jalan

Faktor prasarana pada ruas Jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) belum memenuhi standar keselamatan jalan seperti berikut ini :

- 1) Berikut kondisi rambu pada ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) :



Sumber : Hasil Data Inventarisasi Jalan, 2023

Gambar II. 5 Visualisasi Ruas Jalan Muara Dua - Kota Batu -
Batas Provinsi Lampung (6)

Kondisi rambu pada ruas jalan Muara Dua - Kota Batu -
Batas Provinsi Lampung (6) kurang lengkap, namun ada
beberapa lokasi yang sudah ada dan dalam kondisi pudar
bahkan rusak karena kurangnya perawatan terhadap rambu.

- 2) Berikut kondisi marka pada ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) :



Sumber : Hasil Data Inventarisasi Jalan, 2023

Gambar II. 6 Visualisasi Ruas Jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6)

Kondisi marka pada ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) sudah mulai memudar bahkan hilang dan perlu dilakukan perbaikan.

- 3) Berikut kondisi penerangan jalan pada ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) :



Sumber : Hasil Data Inventarisasi Jalan, 2023

Gambar II. 7 Visualisasi Ruas Jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6)

Kondisi penerangan jalan pada ruas jalan Muara Dua - Kota Batu - Batas Provinsi Lampung (6) tergolong kurang, disepanjang ruas jalan ini hanya terdapat 12 lampu penerangan jalan, dan hanya terdapat 7 lampu penerangan jalan yang hidup. Sehingga pada malam hari disepanjang ruas jalan ini gelap dan dapat membahayakan para pengemudi di malam hari.