

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fasilitas perlengkapan jalan yang terdapat pada ruas Jalan Sudirman (Kawasan Taman Kartini) masih terdapat kekurangan, diantaranya adalah kondisi perkerasan jalan yang belum memenuhi standar seperti jalan yang tidak rata lalu aspal yang saling menimpa, berlubang dan jalan yang bergelombang, rambu yang tertutup dengan pohon dan ditemukan beberapa rambu yang sudah memudar.
2. Terjadinya kecelakaan pada ruas Jalan Sudirman (Kawasan Taman Kartini) disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya faktor manusia, faktor prasarana, dan faktor kendaraan. Faktor utama terjadinya kecelakaan pada ruas Jalan Sudirman (Kawasan Taman Kartini) adalah faktor manusia, hal ini disebabkan karena perilaku pengguna kendaraan yang berkendara dengan kecepatan tinggi dan pengemudi yang tidak tertib saat berkendara. Faktor prasarana penyebab terjadinya kecelakaan yakni disebabkan oleh jalan yang bergelombang, berlubang, jalan yang tidak rata lalu aspal yang saling menimpa, serta masih kurangnya fasilitas jalan seperti tidak adanya rambu pembatas kecepatan, rambu peringatan memasuki daerah rawan kecelakaan serta fasilitas jalan lainnya menjadi faktor penyebab kecelakaan pada ruas jalan sudirman (Kawasan Taman Kartini).

3. Rekomendasi upaya peningkatan keselamatan lalu lintas pada Jalan Sudirman (Kawasan Taman Kartini) di Kabupaten Rembang yaitu berupa usulan desain yang berkeselamatan meliputi manajemen kecepatan dengan menentukan batas kecepatan maksimal 80 km/jam, pemasangan rambu peringatan memasuki daerah rawan kecelakaan, perbaikan pada kondisi perkerasan jalan yang tidak rata lalu aspal yang saling menimpa, berlubang, dan bergelombang, perbaikan penerangan jalan yang rusak serta melengkapi fasilitas perlengkapan jalan dengan melakukan perbaikan rambu dan marka jalan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis keselamatan pada Jalan Raya Sudirman (Kawasan Taman Kartini) di Kabupaten Rembang yang telah dilakukan, maka disarankan beberapa hal sebagai Upaya peningkatan keselamatan pada Jalan Sudirman (Kawasan Taman Kartini) di Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan berupa penambahan, penggantian, dan perawatan untuk fasilitas perlengkapan jalan sangat diperlukan secara berkala dalam rangka meningkatkan keselamatan pengendara, dan mewujudkan jalan yang berkeselamatan pada ruas Jalan Sudirman (Kawasan Taman Kartini) di Kabupaten Rembang.
2. Perlu dilaksanakan pengecekan terhadap kelaikan kendaraan bermotor seperti melaksanakan RAMP CHECK kendaraan angkutan orang dan barang yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat agar senantiasa taat berlalu lintas demi kenyamanan keamanan dan keselamatan bersama sekaligusantisipasi terjadinya kecelakaan oleh karena itu setiap kendaraan akan diperiksa satu persatu mulai dari kelengkapan teknis hingga kelengkapan secara administrasi.

3. Perlu dilaksanakan penyuluhan, kampanye, pelatihan, dan pengawasan terhadap tata tertib berlalu lintas guna meningkatkan ketrampilan dalam mengemudi sehingga dapat mengurangi angka kejadian, serta perlu dilakukan pengecekan terhadap kelaikan kendaraan bermotor guna menjamin keselamatan secara teknis terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya.
4. Usulan terkait dengan manajemen kecepatan dengan pengadaan rambu batas kecepatan dan alat pengendali kecepatan dikarenakan faktor penyebab kecelakaan tertinggi dikarenakan kecepatan pengendara yang melintas pada ruas Jalan Sudirman (Kawasan Taman Kartini) di Kabupaten Rembang.