

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Pengemudi tidak memakai helm	21
Gambar II. 2 Perkerasan Jalan Yang Rusak.....	23
Gambar II. 3 Marka Jalan yang tidak ada	26
Gambar II. 4 Marka Jalan yang pudar	27
Gambar II. 5 Kondisi Penerangan Jalan yang tidak ada	28
Gambar II. 6 Penerangan Jalan yang redup	29
Gambar II. 7 Penggunaan trotoar yang dipakai berjualan	30
Gambar II. 8 Tidak ada trotoar	30
Gambar II. 9 Trotoar digunakan untuk parkir angkutan Umum.....	31
Gambar II. 10 Trotoar yang ditumbuhi pohon.....	31
Gambar II. 12 Rambu yang dipasang pada trotoar.....	34
Gambar II. 11 Rambu terhalang pohon dan tanaman lain	34
Gambar II. 13 Rambu yang rusak.....	35
Gambar II. 14 Bahu Jalan tidak dibuat dengan perkerasan jalan	37
Gambar II. 15 Peta Black link Lokasi Rawan Kecelakaan	44
Gambar V. 1 Grafik Kecelakaan pada tahun 2015 hingga 2019.....	71
Gambar V. 2 Grafik Kecelakaan berdasarkan Hari Kejadian	72
Gambar V. 3 Grafik Kecelakaan Berdasarkan Jam	74
Gambar V. 4 Grafik Kecelakaan Berdasarkan Usia Korban dan Pelaku.....	76
Gambar V. 5 Grafik Berdasarkan Profesi Korban dan Pelaku.....	78
Gambar V. 6 Grafik Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kendaraan	80
Gambar V. 7 Grafik kecelakaan berdasarkan Jenis / tipe kecelakaan.....	82
Gambar V. 8 Tampak Atas keseluruhan Segmen.....	83
Gambar V. 9 Tampak Atas Jalan Siliwangi Segmen 1	84
Gambar V. 10 Penampang Melintang Jalan Siliwangi Segmen 1.....	85
Gambar V. 11 Tampak Atas ruas Jalan Siliwangi Segmen 2.....	86
Gambar V. 12 Penampang Melintang Jalan Siliwangi Segmen 2.....	87
Gambar V. 13 Tampak Atas ruas Jalan Siliwangi Segmen 3.....	88
Gambar V. 14 Penampang Melintang ruas Jalan Siliwangi Segmen 3	89

Gambar V. 15 Visualisasi Jalan Siliwangi Segmen 1	90
Gambar V. 16 Visualisasi Jalan Siliwangi Segmen 2	91
Gambar V. 17 Visualisasi Jalan Siliwangi Segmen 3	92
Gambar V. 18 Diagram Collision Jalan Siliwangi Segmen 1	104
Gambar V. 19 Diagram Collision Jalan Siliwangi Segmen 2	108
Gambar V. 20 Diagram Collision Jalan Siliwangi Segmen 3	113
Gambar V. 21 Pemasangan Marka Garis Laju pada Jalan	123
Gambar V. 22 Drainase Tertutup Sesuai Standar	124
Gambar V. 23 Perbandingan Tiang Rambu Besi	125
Gambar V. 24 Kriteria Pemasangan Tinggi Rambu	126
Gambar V. 25 Kriteria Tinggi Bebas Trotoar	127
Gambar V. 26 Kriteria Pemasangan Ubin Untuk Disabilitas	128
Gambar V. 27 Kriteria Pemasangan Lampu Penerangan	129
Gambar V. 28 Rekomendasi Pada Jalan Siliwangi Segmen 1	132
Gambar V. 29 Rekomendasi Pada Jalan Siliwangi Segmen 2	133
Gambar V. 30 Rekomendasi Pada Jalan Siliwangi Segmen 3	135