

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Survei Kecepatan Sesaat arah Masuk Jalan Karanganyar-Tawamangu Km 0-2

NO	MOTOR		MOBIL		PICK UP		TRUK		BIS	
	WAKTU	KECEPATAN	WAKTU	KECEPATAN	WAKTU	KECEPATAN	WAKTU	KECEPATAN	WAKTU	KECEPATAN
1	6,2	58	6,6	55	8,4	43	8,4	43	9	40
2	6,7	54	6,9	52	8,2	44	8,2	44	9	38
3	6,6	55	6,3	57	8,4	43	8,4	43	9	38
4	6,9	52	5,3	68	8,4	43	8,4	43	9	39
5	6,3	57	6,5	55	8,2	44	8,2	44	10	37
6	5,3	68	5,4	67	8,4	43	8,4	43		
7	7,1	51	5,2	69	6,2	58	8,4	43		
8	6,2	58	5,8	62	6,3	57	8,2	44		
9	6,3	57	6,6	55	6,2	58	8,4	43		
10	6,7	54	6,9	52	7,2	50	5,9	61		
11	6,2	58	6,3	57	8,5	43	8,4	43		
12	6,1	59	5,3	68	7,8	46	8,2	44		
13	6,4	56	7,1	51	7,1	51	8,4	43		
14	7,1	51	6,2	58	9,5	38	5,9	61		
15	6,5	55	6,5	55	7,4	49	5,9	61		
16	5,4	67	5,4	67	9,7	37				
17	5,2	69	5,2	69	8,4	43				
18	5,8	62	5,8	62	8,2	44				
19	6,2	58	5,3	68	8,4	43				
20	6,3	57	6,5	55	5,9	61				
21	5,9	61	5,4	67	5,8	62				
22	5,9	61	5,2	69	8,4	43				
23	5,8	62	5,8	62	8,2	44				
24	6,2	58	6,2	58	8,4	43				
25	6,3	57	5,9	61	5,9	61				
26	6,2	58	5,9	61						
27	5,8	62	5,8	62						
28	5,2	69	6,2	58						
29	6,8	53	6,3	57						
30	6,5	55	6,2	58						

Lampiran 2

Data Survei Kecepatan Sesaat arah Masuk Jalan Karanganyar-Tawamangu Km 0-2

NO	MOTOR		MOBIL		PICK UP		TRUK		BIS	
	WAKTU	KECEPATAN	WAKTU	KECEPATAN	WAKTU	KECEPATAN	WAKTU	KECEPATAN	WAKTU	KECEPATAN
1	5,8	62	5,9	61	6,7	54	10	35	10	35
2	6,2	58	5,9	61	6,6	55	10	37	10	37
3	6,3	57	5,8	62	6,9	52	6,2	58	10	38
4	5,9	61	6,2	58	6,3	57	6,3	57	9	39
5	5,9	61	6,3	57	6,2	58	6,2	58		
6	5,8	62	6,2	58	6,7	54	7,5	48		
7	6,2	58	6,2	58	8,3	44	6,2	58		
8	6,3	57	6,7	54	7,9	46	7,4	49		
9	6,2	58	6,6	55	8,2	44	7,8	46		
10	6,7	54	6,9	52	5,9	61	7,3	49		
11	6,1	59	6,3	57	6,7	54	10	35		
12	6,3	57	5,3	68	6,6	55	10	37		
13	6,2	58	7,1	51	6,9	52	6,7	54		
14	6,7	54	6,2	58	6,2	58	9,2	39		
15	6,6	55	5,9	61	6,3	57	6,2	58		
16	5,8	62	5,9	61	6,7	54	6,2	58		
17	6,2	58	5,8	62	6,6	55				
18	6,3	57	6,2	58	7,6	47				
19	5,9	61	6,7	54	6,3	57				
20	5,9	61	6,6	55	6,2	58				
21	5,8	62	6,9	52	6,7	54				
22	6,2	58	6,7	54						
23	6,3	57	6,6	55						
24	6,9	52	6,9	52						
25	6,3	57	6,7	54						
26	5,3	68	6,6	55						
27	7,1	51	6,9	52						
28	6,9	52	6,3	57						
29	6,3	57	6,2	58						
30	6,8	53	6,7	54						

Lampiran 3

Data Hazard Risk Assessment

No	Hazard	Potensi Bahaya	Risiko	Frekuensi Kejadian	C	L	C x L	Risk Level
1.	Pohon besar yang berada dekat badan jalan	pengemudi yang hilang kendali akan menabrak pohon yang ada di badan jalan atau bahu jalan dikarenakan berkurangnya lebar efektifitas badan jalan dan bahu jalan	Korban Meninggal dunia, Kendaraan rusak, Korban Luka-luka	3 tahun sekali	3	3	3 x 3	Moderate
2.	Kios Pedagang pada bahu jalan	Pengemudi yang hilang kendali akan menabrak kios pedagang yang berada di bahu jalan dikarenakan berkurangnya lebar efektifitas badan jalan dan bahu jalan	Korban Meninggal dunia, Kendaraan rusak, Korban Luka-luka	5 tahun sekali	2	1	2 x 1	Low

3.	Kendaraan yang Parkir pada bahu jalan	Kendaraan yang hilang kendali akan menabrak kendaraan yang parkir di bahu jalan dikarenakan berkurangnya lebar efektifitas badan jalan dan bahu jalan	Korban Meninggal dunia, Kendaraan rusak, Korban Luka-luka	3 tahun sekali	3	2	3×2	Moderate
4.	Jalan Akses Menuju Polsek Karanganyar	tabrakan antar kendaraan pada jalan dengan kendaraan yang akan keluar atau masuk dari/ke arah Polsek Karanganyar karena jalan akses berdinding dengan potensi kecelakaan tipe crossing atau merging.	Korban Meninggal dunia, Kendaraan rusak, Korban Luka-luka	3 tahun sekali	4	3	4×3	High
5.	Jalan Akses Menuju Jalan Alternatif Karanganyar	tabrakan antar kendaraan pada jalan normal dengan kendaraan yang akan keluar atau masuk dari/ke arah Jalan Alternatif karena tidak adanya rambu peringatan persimpangan dengan potensi kecelakaan tipe crossing atau umerging	Korban Meninggal dunia, Kendaraan rusak, Korban Luka-luka	1 tahun sekali	5	5	5×5	Extreme

6.	Kios Pedagang pada bahu jalan	Pengemudi yang hilang kendali akan menabrak kios pedagang yang berada di bahu jalan dikarenakan berkurangnya lebar efektifitas badan jalan dan bahu jalan	Korban Meninggal dunia, Kendaraan rusak, Korban Luka-luka	3 tahun sekali	3	2	3 x 2	Moderate
7.	pepohonan besar yang berada dekat dengan badan jalan	cabang atau ranting dan batang pohon besar jika jatuh ke badan jalan akan menimpa kendaraan dan membahayakan pengendara yang melintasi di jalur normal.	Korban Meninggal dunia, Kendaraan rusak, Korban Luka-luka	4 tahun sekali	3	2	3 x 2	Moderate
8	pepohonan yang tinggi dan menjorok ke arah badan jalan.	cabang atau ranting dari pepohonan jika jatuh ke badan jalan akan menimpa kendaraan dan membahayakan pengendara yang melintasi di ruas jalan.	Korban Meninggal dunia, Kendaraan rusak, Korban Luka-luka	4 tahun sekali	3	2	3 x 2	Moderate

9	Akses jalan masuk kearah jalan lingkungan	tabrakan antar kendaraan pada jalan normal dengan kendaraan yang akan keluar atau masuk dari/ke jalan lingkungan dengan potensi kecelakaan tipe crossing atau merging.	Korban Meninggal dunia, Kendaraan rusak, Korban Luka-luka	1 tahun sekali	5	5	5 x 5	Extreme
---	---	--	---	----------------	---	---	-------	---------



KARTU ASISTENSI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NAMA : RUDI KURNIAWAN TAMBUNAN

NOTAR : 2002325

DOSEN : 1. BAPAK AGUS PRAMONO, S.H, M.M

2. BAPAK IR. HARDJANA, M.T

JUDUL KKW : PENINGKATAN KESELAMATAN JALAN PADA DAERAH RAWAN KECELAKAAN
DI KABUPATEN KARANGANYAR

(Studi Kasus Pada Ruas Jalan Karanganyar-Tawamangu KM 1-2)

NO	TGL	KETERANGAN	PARAF	NO	TGL	KETERANGAN	PARAF
1	21/7/23	Bab I - Daftar isi. - Klousur 2 - Daftar pustaka - 20	/	1	24/7/23	Bab I	/
2	24/7/23	Bab II bal II hal 1 table 2.4. pertama.	/	2	7/8/23	Bab II - Bab IV	/
3	24/7/23	Bab III bab III hal 1 perbaiki Lanjutkan Bab V, VI	/	3	7/8/23	Bab IV Tabel diganti Grafik	/
4	31/7/23	Bab IV, V, VI oh	/				

