



LAMPIRAN


Lampiran 1 Inventarisasi Jalan Raya Notog 1

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD						
Nama Ruas Jalan	Geometrik Jalan			GAMBAR PENAMPANG MELINTANG				
JL. RAYA NOTOG 1	Node	Awal	2201		KAB. BANYUMAS JL. RAYA NOTOG 1 PENAMPANG MELINTANG JALAN DARI ARAH JARAKTA (19.01.095) ANDIKATANI KILI	SKALA 1 : 100		
		Akhir	2202					
	Klasifikasi Jalan	Status	Nasional					VISUALISASI RUAS JALAN
		Fungsi	Arteri Sekunder					
	Tipe Jalan	2/2 UD						
	Model Arus (Arah)	2 Arah						
	Panjang Jalan	(m)	45					
	Lebar Jalan Total	(m)	6					
	Jumlah	Lajur	2					
		Jalur	2					
	Lebar Jalur Efektif	(m)	6					
	Lebar Per Lajur	(m)	3					
	Median	(m)	0					
	Trotoar	Kiri	(m)	0				
		Kanan	(m)	0				
	Bahu Jalur	Kiri	(m)	0				
		Kanan	(m)	0				
	Drainase	Kiri	(m)	0				
		Kanan	(m)	0				
	Kondisi Jalan	Sedang						
Jenis Perkerasan	Aspal							
Hambatan Samping	Sedang							
Jumlah Lampu	Jumlah	2						
Penerangan Jalan	(m)	40						
Rambu	Jumlah	6						
	Kesesuaian	Sesuai						
Parkir on Street	Kondisi	Baik						
Marka	Kondisi	Tidak Ada						


Lampiran 2 Inventarisasi Jalan Raya Notog 2

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD						
Nama Ruas Jalan	Geometrik Jalan			GAMBAR PENAMPANG MELINTANG				
JL. RAYA NOTOG 2	Node	Awal	2201		KAB. BANYUMAS JL. RAYA NOTOG 2 PENAMPANG MELINTANG JALAN DARI ARAH JARAKTA (19.01.095) ANDIKATANI KILI	SKALA 1 : 100		
		Akhir	2202					
	Klasifikasi Jalan	Status	Nasional					VISUALISASI RUAS JALAN
		Fungsi	Arteri Sekunder					
	Tipe Jalan	2/2 UD						
	Model Arus (Arah)	2 Arah						
	Panjang Jalan	(m)	290					
	Lebar Jalan Total	(m)	6					
	Jumlah	Lajur	2					
		Jalur	2					
	Lebar Jalur Efektif	(m)	6					
	Lebar Per Lajur	(m)	3					
	Median	(m)	0					
	Trotoar	Kiri	(m)	0				
		Kanan	(m)	0				
	Bahu Jalur	Kiri	(m)	1				
		Kanan	(m)	1				
	Drainase	Kiri	(m)	0				
		Kanan	(m)	0				
	Kondisi Jalan	Sedang						
Jenis Perkerasan	Aspal							
Hambatan Samping	Sedang							
Jumlah Lampu	Jumlah	7						
Penerangan Jalan	(m)	40						
Rambu	Jumlah	6						
	Kesesuaian	Sesuai						
Parkir on Street	Kondisi	Baik						
Marka	Kondisi	Tidak Ada						

Lampiran 3 Inventarisasi Jalan Raya Notog 3

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD			
Nama Ruas Jalan	Geometrik Jalan			GAMBAR PENAMPANG MELINTANG	
JL. RAYA NOTOG 3	Node	Awal	2201		
		Akhir	2202		
	Klasifikasi Jalan	Status	Nasional		
		Fungsi	Arteri Sekunder		
	Tipe Jalan		2/2 UD		
	Model Arus (Arah)		2 Arah		
	Panjang Jalan (m)		600		
	Lebar Jalan Total (m)		6		
	Jumlah	Lajur	2		
		Jalur	2		
	Lebar Jalur Efektif (m)		6		
	Lebar Per Lajur (m)		3		
	Median (m)		0		
	Trotoar	Kiri (m)	1		
		Kanan (m)	1		
	Bahu Jalan	Kiri (m)	0.5		
		Kanan (m)	0.5		
	Drainase	Kiri (m)	0		
		Kanan (m)	0		
	Kondisi Jalan		Sedang	VISUALISASI RUAS JALAN 	
Jenis Perkerasan		Aspal			
Hambatan Samping		Sedang			
Jumlah Lampu	Jumlah (unit)	15			
	Penerangan Jalan (m)	40			
Rambu	Jumlah	6			
	Kesesuaian	Sesuai			
Parkir on Street	Kondisi	Baik			
	Parkir on Street		Tidak Ada		
Marka		Kondisi	Baik		

Lampiran 4 Inventarisasi Jalan Kedungrandu 1

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD			
Nama Ruas Jalan	Geometrik Jalan			GAMBAR PENAMPANG MELINTANG	
JL. KEDUNGRANDU 1	Node	Awal	2202		
		Akhir	2203		
	Klasifikasi Jalan	Status	Nasional		
		Fungsi	Arteri Primer		
	Tipe Jalan		4/2 UD		
	Model Arus (Arah)		2 Arah		
	Panjang Jalan (m)		200		
	Lebar Jalan Total (m)		14		
	Jumlah	Lajur	2		
		Jalur	2		
	Lebar Jalur Efektif (m)		14		
	Lebar Per Lajur (m)		7		
	Median (m)		0		
	Trotoar	Kiri (m)	1		
		Kanan (m)	1		
	Bahu Jalan	Kiri (m)	1		
		Kanan (m)	1		
	Drainase	Kiri (m)	0.3		
		Kanan (m)	0.3		
	Kondisi Jalan		Baik	VISUALISASI RUAS JALAN 	
Jenis Perkerasan		Beton			
Hambatan Samping		Tinggi			
Jumlah Lampu	Jumlah (unit)	5			
	Penerangan Jalan (m)	40			
Rambu	Jumlah	11			
	Kesesuaian	Sesuai			
Parkir on Street	Kondisi	Baik			
	Parkir on Street		Ada		
Marka		Kondisi	Baik		


Lampiran 5 Inventarisasi Jalan Kedungrandu 2

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD					
Nama Ruas Jalan	Geometrik Jalan			GAMBAR PENAMPANG MELINTANG			
JL. KEDUNG RANDU 2	Node	Awal	1701				
		Akhir	2203				
	Klasifikasi Jalan	Status	Nasional				
		Fungsi	Arteri Primer				
	Tipe Jalan		2/2 UD				
	Model Arus (Arah)		2 Arah				
	Panjang Jalan (Km)		1,9				
	Lebar Jalan Total (m)		6				
	Jumlah	Lajur	2				
		Jalur	2				
	Lebar Jalur Efektif (m)		6				
	Lebar Per Lajur (m)		3				
	Median (m)		0				
	Trotoar	Kiri (m)	0				
		Kanan (m)	0				
	Bahu Jalur	Kiri (m)	2				
		Kanan (m)	2				
	Drainase	Kiri (m)	1				
		Kanan (m)	1				
	Kondisi Jalan			Baik			
Jenis Perkerasan			Beton				
Hambatan Sampung			Rendah				
Jumlah Lampu		Jumlah (m)	48				
Penerangan Jalan		(m)	40				
Rambu	Jumlah		11				
	Kesesuaian		Sesuai				
Kondisi		Baik					
Parkir on Street			Tidak Ada				
Marka		Kondisi				Baik	
VISUALISASI RUAS JALAN							


Lampiran 6 Inventarisasi Jalan Kedungrandu 3

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD					
Nama Ruas Jalan	Geometrik Jalan			GAMBAR PENAMPANG MELINTANG			
JL. KEDUNG RANDU 3	Node	Awal	1701				
		Akhir	1801				
	Klasifikasi Jalan	Status	Nasional				
		Fungsi	Arteri Primer				
	Tipe Jalan		2/2 UD				
	Model Arus (Arah)		2 Arah				
	Panjang Jalan (km)		1,9				
	Lebar Jalan Total (m)		7				
	Jumlah	Lajur	2				
		Jalur	2				
	Lebar Jalur Efektif (m)		7				
	Lebar Per Lajur (m)		3.5				
	Median (m)		0				
	Trotoar	Kiri (m)	0				
		Kanan (m)	0				
	Bahu Jalur	Kiri (m)	2				
		Kanan (m)	2				
	Drainase	Kiri (m)	0				
		Kanan (m)	0				
	Kondisi Jalan			Baik			
Jenis Perkerasan			Beton				
Hambatan Sampung			Rendah				
Jumlah Lampu		Jumlah (m)	48				
Penerangan Jalan		(m)	40				
Rambu	Jumlah		12				
	Kesesuaian		Sesuai				
Kondisi		Baik					
Parkir on Street			Tidak Ada				
Marka		Kondisi				Baik	
VISUALISASI RUAS JALAN							


Lampiran 7 Inventarisasi Jalan Kedungrandu 4

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD							
Nama Ruas Jalan		Geometrik Jalan		GAMBAR PENAMPANG MELINTANG					
JL. KEDUNG RANDU 4	Node	Awal	601		KAB. BANYUMAS JL. KEDUNG RANDU 4 PENAMPANG MELINTANG JALAN TIM PKL KAB. BANYUMAS 2022 ANGKATAN XII	SKALA 1 : 100			
		Akhir	1801						
	Klasifikasi Jalan	Status	Nasional					VISUALISASI RUAS JALAN	
		Fungsi	Arteri Primer						
	Tipe Jalan		2/2 UD						
	Model Arus (Arah)		2 Arah						
	Panjang Jalan	(Km)	1,9						
	Lebar Jalan Total	(m)	6						
	Jumlah	Lajur	2						
		Jalur	2						
	Lebar Jalur Efektif	(m)	6						
	Lebar Per Lajur	(m)	3						
	Median	(m)	0						
	Trotoar	Kiri	(m)	0					
		Kanan	(m)	0					
	Bahu Jalan	Kiri	(m)	2					
		Kanan	(m)	2					
	Drainase	Kiri	(m)	1					
		Kanan	(m)	1					
	Kondisi Jalan	Baik							
Jenis Perkerasan	Beton								
Hambatan Sampang	Rendah								
Jumlah Lampu	Jumlah	48							
Penerangan Jalan	(m)	40							
Rambu	Jumlah	13							
	Kesesuaian	Sesuai							
Parkir on Street	Tidak Ada								
Marka	Kondisi	Baik							


Lampiran 8 Inventarisasi Jalan Gumilir – Purwokerto

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD							
Nama Ruas Jalan		Geometrik Jalan		GAMBAR PENAMPANG MELINTANG					
JL. GUMILIR - PWT	Node	Awal	2201		KAB. BANYUMAS JL. GUMILIR - PURWOKERTO PENAMPANG MELINTANG JALAN DAN ANEKA JURATA (RSU.096) ANGKATAN XII	SKALA 1 : 100			
		Akhir	2202						
	Klasifikasi Jalan	Status	Nasional					VISUALISASI RUAS JALAN	
		Fungsi	Arteri Sekunder						
	Tipe Jalan		2/2 UD						
	Model Arus (Arah)		2 Arah						
	Panjang Jalan	(m)	900						
	Lebar Jalan Total	(m)	6						
	Jumlah	Lajur	2						
		Jalur	2						
	Lebar Jalur Efektif	(m)	6						
	Lebar Per Lajur	(m)	3						
	Median	(m)	0						
	Trotoar	Kiri	(m)	0					
		Kanan	(m)	0					
	Bahu Jalan	Kiri	(m)	0					
		Kanan	(m)	0					
	Drainase	Kiri	(m)	0,5					
		Kanan	(m)	0,5					
	Kondisi Jalan	Sedang							
Jenis Perkerasan	Aspal								
Hambatan Sampang	Sedang								
Jumlah Lampu	Jumlah	22							
Penerangan Jalan	(m)	40							
Rambu	Jumlah	6							
	Kesesuaian	Sesuai							
Parkir on Street	Tidak Ada								
Marka	Kondisi	Baik							


Lampiran 9 Inventarisasi Jalan Veteran

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD			
Nama Ruas Jalan		Geometrik Jalan		GAMBAR PENAMPANG MELINTANG	
JL. VETERAN	Node	Awal	601		 KAB. BANYUMAS JL. VETERAN PENAMPANG MELINTANG JALAN TIM PKL KAB. BANYUMAS 2022 ANGKATAN XII SKALA 1 : 100
		Akhir	801		
	Klasifikasi Jalan	Status	Kabupaten		
		Fungsi	Kolektor Primer		
	Tipe Jalan	2/2 UD			
	Model Arus (Arah)	2 Arah			
	Panjang Jalan	(m)	2200		
	Lebar Jalan Total	(m)	8		
	Jumlah	Lajur	2		
		Jalur	2		
	Lebar Jalur Efektif	(m)	8		
	Lebar Per Lajur	(m)	4		
	Median	(m)	0		
	Trotoar	Kiri	(m)	0	
		Kanan	(m)	0	
	Bahu Jalan	Kiri	(m)	2	
		Kanan	(m)	2	
	Drainase	Kiri	(m)	1	
		Kanan	(m)	1	
	Kondisi Jalan	sedang		VISUALISASI RUAS JALAN 	
Jenis Perkerasan	Aspal				
Hambatan Samping	Rendah				
Jumlah Lampu Penerangan	Jumlah (unit)	55			
	(m)	40			
Rambu	Jumlah	22			
	Kesesuaian	Sesuai			
Rambu	Kondisi	Baik			
	Parkir on Street	Tidak Ada			
Marka	Kondisi	Baik			


Lampiran 10 Inventarisasi Jalan Pahlawan

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD			
Nama Ruas Jalan		Geometrik Jalan		GAMBAR PENAMPANG MELINTANG	
JL. PAHLAWAN	Node	Awal	601		 KAB. BANYUMAS JL. PAHLAWAN PENAMPANG MELINTANG JALAN TIM PKL KAB. BANYUMAS 2022 ANGKATAN XII SKALA 1 : 100
		Akhir	704		
	Klasifikasi Jalan	Status	Kabupaten		
		Fungsi	Kolektor Sekunder		
	Tipe Jalan	4/2 UD			
	Model Arus (Arah)	2 Arah			
	Panjang Jalan	(Km)	1,1		
	Lebar Jalan Total	(m)	7		
	Jumlah	Lajur	4		
		Jalur	2		
	Lebar Jalur Efektif	(m)	7		
	Lebar Per Lajur	(m)	3,5		
	Median	(m)	0		
	Trotoar	Kiri	(m)	0	
		Kanan	(m)	0	
	Bahu Jalan	Kiri	(m)	0	
		Kanan	(m)	0	
	Drainase	Kiri	(m)	0	
		Kanan	(m)	0	
	Kondisi Jalan	Baik		VISUALISASI RUAS JALAN 	
Jenis Perkerasan	Aspal				
Hambatan Samping	Tinggi				
Jumlah Lampu Penerangan	Jumlah	28			
Penerangan Jalan	(m)	40			
	Jumlah	23			
Rambu	Kesesuaian	Sesuai			
	Kondisi	Baik			
Parkir on Street	Ada				
Marka	Kondisi	Baik			

Lampiran 11 Inventarisasi Jalan Gerilya 1

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD			
Nama Ruas Jalan	Geometrik Jalan			GAMBAR PENAMPANG MELINTANG	
JL. GERILYA 1	Node	Awal	601		
		Akhir	602		
	Klasifikasi Jalan	Status	Kabupaten		
		Fungsi	Kolektor Primer		
	Tipe Jalan	4/2 D			
	Model Arus (Arah)	2 Arah			
	Panjang Jalan	(Km)	1,9		
	Lebar Jalan Total	(m)	15		
	Jumlah	Lajur	4		
		Jalur	2		
	Lebar Jalur Efektif (D)	(m)	15		
	Lebar Per Lajur	(m)	3,5		
	Median	(m)	1		
	Trotoar	Kiri	(m)	0	
		Kanan	(m)	0	
	Bahu Jalan	Kiri	(m)	2	
		Kanan	(m)	2	
	Drainase	Kiri	(m)	0,5	
		Kanan	(m)	0,5	
	Kondisi Jalan	Baik		VISUALISASI RUAS JALAN 	
Jenis Perkerasan	Beton				
Hambatan Samping	Tinggi				
Jumlah Lampu	Jumlah	48			
Penerangan Jalan	(m)	40			
	Jumlah	25			
Rambu	Kesesuaian	Sesuai			
	Kondisi	Baik			
Parkir on Street	-				
Marka	Kondisi	baik			

Lampiran 12 Inventarisasi Jalan Patikraja - Banyumas

		FORMULIR SURVEY INVENTARISASI RUAS JALAN TIM PKL KABUPATEN BANYUMAS 2022 POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD			
Nama Ruas Jalan	Geometrik Jalan			GAMBAR PENAMPANG MELINTANG	
JL. PATIKRAJA - BANYUMAS	Node	Awal	2202		
		Akhir	2204		
	Klasifikasi Jalan	Status	Provinsi		
		Fungsi	Kolektor Primer		
	Tipe Jalan	2/2 UD			
	Model Arus (Arah)	2 Arah			
	Panjang Jalan	(Km)	1,4		
	Lebar Jalan Total	(m)	6		
	Jumlah	Lajur	2		
		Jalur	2		
	Lebar Jalur Efektif	(m)	6		
	Lebar Per Lajur	(m)	3		
	Median	(m)	0		
	Trotoar	Kiri	(m)	0	
		Kanan	(m)	0	
	Bahu Jalan	Kiri	(m)	0,3	
		Kanan	(m)	0,3	
	Drainase	Kiri	(m)	0,5	
		Kanan	(m)	0,5	
	Kondisi Jalan	Sedang		VISUALISASI RUAS JALAN 	
Jenis Perkerasan	Aspal				
Hambatan Samping	Sedang				
Jumlah Lampu	Jumlah	35			
Penerangan Jalan	(m)	40			
	Jumlah	6			
Rambu	Kesesuaian	Sesuai			
	Kondisi	Baik			
Parkir on Street	Tidak Ada				
Marka	Kondisi	Buruk			