

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Maksud dan Tujuan.....	3
1.5 Batasan Masalah	3
BAB II.....	5
GAMBARAN UMUM.....	5
2.1 Batas Administrasi.....	5
2.2 Kondisi Transportasi.....	6
1. Jaringan Jalan	6
2.3 Kondisi Wilayah Kajian	7
BAB III.....	15
KAJIAN PUSTAKA	15
3.1 Aspek Legalitas.....	15
3.2 Aspek Teoritis.....	19
3.3 Aspek Teknis.....	29
BAB IV.....	33
METODOLOGI PENELITIAN.....	33
4.1 Alur Pikir.....	33

4.2	Teknik Pengumpulan Data	35
4.3	Metode Analisis.....	37
4.4	Lokasi Penelitian	37
BAB V.....		38
ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH		38
5.1	Analisis Hasil Inspeksi keselamatan	38
5.2	penyebab Kecelakaan lalu lintas.....	40
5.3	Analisis Potensi Bahaya dan Resiko Kecelakaan	47
5.4	Rekomendasi peningkatan keselamatan	51
BAB VI.....		65
PENUTUP.....		65
6.1	Kesimpulan.....	65
6.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Peta Administrasi Kota Parepare	5
Gambar II. 2 Peta Jaringan Jalan di Kota Parepare	6
Gambar II. 3 Kondisi Ruas Jalan Jend A Yani	8
Gambar II. 4 Kondisi Rambu di Jalan Jend A Yani	9
Gambar II. 5 Kondisi Marka di Jalan Jend A Yani segmen 2	9
Gambar II. 6 Kondisi Drainase di Jalan Jend A Yani	11
Gambar II. 7 Kondisi Parkir di Jalan Jend A Yani	13
Gambar II. 8 Visualisasi Tidak Ada Trotoar di Jalan Jend A Yani segmen 2	13
Gambar III. 1 Bagian Bagian Jalan	22
Gambar III. 2 Gambar Teknis Rambu	25
Gambar III. 3 Persyaratan Teknis marka jalan	25
Gambar III. 4 Petunjuk Teknis Penerangan Jalan Umum	26
Gambar III. 5 Petunjuk Teknis Pita Penggaduh	26
Gambar IV. 1 Bagan Alir	34
Gambar IV. 2 Lokasi Kajian	37
Gambar V. 1 Diagram Tabrakan di Jalan Jend A Yani segmen 2	44
Gambar V. 2 Kondisi Struktur jalan	48
Gambar V. 3 kondisi parkir on street pada jl jend a yani	49
Gambar V. 4 kondisi rambu pada jl jend a yani	49
Gambar V. 5 kondisi marka pada jalan jend a yani	50
Gambar V. 6 kondisi penerangan pada malam hari di jalan jend a yani	50
Gambar V. 7 Gambar Usulan Perbaikan Jalan Jend A Yani segmen 2 0-500m	54
Gambar V. 8 Gambar Penampang Melintang Jalan Jend A Yani 0-500m	55
Gambar V. 9 visualisasi usulan jalan Jend A Yani segmen 2 km 0-0,5km	56

Gambar V. 10 Gambar Usulan Perbaikan Jalan Jend A Yani segmen 2 500 m-1 km	58
Gambar V. 11 Gambar penampang melintang Jalan Jend A Yani 500- 1km.....	59
Gambar V. 12 visualisasi usulan jalan Jend A Yani segmen 2 0,5-1km	61
Gambar V. 13 Gambar Usulan Perbaikan Jalan Jend A Yani segmen 2 1-1,5 km ...	62
Gambar V. 14 Gambar penampang melintang Jalan Jend A Yani 500- 1km.....	63
Gambar V. 15 visualisasi usulan jalan Jend A Yani segmen 2 1-1,5km	64

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 proporsi Kendaraan di Jalan Jend A Yani (Arah Masuk).....	11
Tabel II. 2 Proporsi Kendaraan di Jalan Jend A Yani.....	12
Tabel III. 1 Formulir Hasil Inspeksi Keselamatan	20
Tabel III. 2 Faktor Penyebab Kecelakaan	28
Tabel III. 3 Nilai Bobot Untuk Perangkingan Lokasi Rawan Kecelakaan	30
Tabel III. 4 Persyaratan Spesifikasi Utama PJU.....	31
Tabel V. 1 : Hasil Inspeksi Keselamatan Jalan.....	38
Tabel V. 2 : Kronologi Kecelakaan di Jalan Jend A Yani segmen 2 Tahun 2022	40
Tabel V. 3 Faktor manusia.....	45
Tabel V. 4 faktor prasarana.....	45
Tabel V. 5 faktor sarana	45
Tabel V. 6 faktor lingkungan.....	46
Tabel V. 7 Hasil Relevansi Keselamatan Jalan di Jalan Jend A Yani segmen 2.....	47
Tabel V. 8 usulan dan rekomendasi gambar Jalan Jend A Yani segmen 2 km 0 - 0,5	53
Tabel V. 9 usulan dan rekomendasi gambar Jalan Jend A Yani segmen 2 km 0,5 - 1	57
Tabel V. 10 usulan dan rekomendasi gambar Jalan Jend A Yani segmen 2 km 1 – 1,5.....	61