

## LAMPIRAN

### DAFTAR PERIKSA1: KONDISI UMUM

Nama Proyek	Inspeksi Keselamatan Jalan		
Lokasi	Jalan Jend A Yani	Fungsi Jalan	Arteri
Nomor Ruas		Pemeriksa	Ilda Meidi Ekoputra
<b>KONDISI UMUM</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1.1 Kelas/Fungsi jalan</b>			
Apakah kelas dan fungsi jalan tidak berubah dari desain awal ?			
Lebar jalur jalan eksisting	Kanan : 5,5 m Kiri : 5,5 m	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Lebar lajur jalan eksisting	Kanan : 5,5 m Kiri : 5,5 m	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Kemiringan jalan eksisting	2%	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>1.2 Bahu jalan</b>			
Periksa apakah bahu jalan berbahaya bagi lalu lintas?			
Lebar bahu jalan eksisting sesuai standar? (ya/tidak)	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah posisi bahu jalan sama rata dengan permukaan jalan?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
• Lebar bahu eksisting? (meter)	Kanan: 1,5 m Kiri: 1,5 m	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
• Jenis bahu jalan (diperkeras, tanah)?	Diperkeras	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>1.3 Kecepatan</b>			
Apakah desain kecepatan sesuai desain kelas dan fungsi	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>1.4 Lansekap</b>			
Periksa apakah lansekap jalan mengganggu lalu lintas dan keselamatan jalan?			
Apakah terdapat tanaman / pohon di pinggir jalan?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah mengganggu jarak pandang ?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan

<b>1.5 Tempat pemberhentian kendaraan/bus</b>			
Apakah ada tempat pemberhentian bus?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>1.6 Parkir</b>			
Parkir di badan jalan	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Diluar badan jalan	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan

## DAFTAR PERIKSA-2 : ALINYEMEN JALAN

Nama Proyek	Inspeksi Keselamatan Jalan		
Lokasi	Jalan Jend A Yani	Fungsi Jalan	Arteri
Nomor Ruas		Pemeriksa	Ilda Meidi Ekoputra
<b>ALINYEMEN JALAN</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>2.1 Kecepatan Rencana</b>			
Periksa apakah alinyemen horizontal dan vertikal sesuai untuk (85 %) kecepatan lalu lintas ?			
Periksa apakah alinyemen horizontal dan vertikal sesuai untuk (85%) kecepatan lalu lintas?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Rambu peringatan kecepatan	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Rambu batas kecepatan	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>2.2 Pengharap Pengemudi</b>			
Periksa apakah ada alin emen jalan yang membingungkan pengguna jalan?			
Periksa apakah ada alinyemen jalan yang membingungkan pengguna jalan?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah perambuan yang ada mampu memandu pengguna jalan dengan baik ?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah marka jalan yang ada mampu memandu pengguna jalan dengan baik ?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan

<b>2.3 Lajur Mendahului</b>			
Apakah tersedia lajur untuk mendahului pada lokasi yang diinspeksi?			
Apakah tersedia lajur untuk mendahului pada lokasi yang diinspeksi?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>2.4 Lebar Jalan</b>			
Apakah semua lebar lajur, lebar perkerasan , termasuk lebar jembatan konsisten?			
Apakah ada rambu penyempitan jalan ?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>2.5 Bahu Jalan</b>			
Periksa apakah lebar bahu jalan telah memadai ? (dapat dilalui untuk kendaraan yang mengalami kerusakan atau dalam kondisi darurat) ?			
Periksa apakah lebar bahu jalan telah memadai ? (dapat dilalui untuk kendaraan yang mengalami kerusakan atau dalam kondisi darurat) ?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan

### DAFTAR PERIKSA-3 : PENERANGAN JALAN

Nama Proyek	Inspeksi Keselamatan Jalan		
Lokasi	Jalan Jend A Yani	Fungsi Jalan	Arteri
Nomor Ruas		Pemeriksa	Ilda Meidi Ekoputra
<b>PENERANGAN JALAN</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>GAMBAR</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>4.1 Lampu Penerang an Jalan</b>			
Apakah tersedia lampu penerangan jalan pada ruas yang diinspeksi?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah lampu penerangan jalan beroperasi dengan baik?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah penempatan lampu penerangan jalan tidak berbahaya ke pengguna jalan?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan

Apakah tiang lampu perlu diproteksi dengan guardrail?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>4.2 Cahaya silau</b>			
Periksa apakah terdapat potensi gangguan cahaya lampu kendaraan pada ruas jalan dua arah yang diinspeksi?			
Gangguan cahaya	Tidak	Terlampir pada hasil	Terlampir pada

#### DAFTAR PERIKSA-4 : RAMBU DAN MARKA JALAN

Nama Proyek	Inspeksi Keselamatan Jalan		
Lokasi	Jalan Jend A Yani	Fungsi Jalan	Arteri
Nomor Ruas		Pemeriksa	Ilda Meidi Ekoputra
RAMBU DAN MARKA	KETERANGAN	GAMBAR	REKOMENDASI
<b>5.1 Lampu Pengatur Lalu Lintas</b>			
Periksa apakah terdapat lampu pengatur lampu lalu lintas pada lokasi jalan yang diinspeksi?			
Apakah ada APILL	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>5.2 Rambu Lalu Lintas</b>			
Periksa apakah rambu lalu lintas pada ruas jalan yang diinspeksi sesuai standar?			
Apakah rambu batas kecepatan terdapat pada lokasi yang diinspeksi?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah rambu pengarah tikungan terdapat pada ruas yang diinspeksi?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah penempatan rambu tersebut sesuai untuk lokasi tersebut?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah rambu tersebut terlihat dengan jelas/tidak terhalangi?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah rambu tersebut berfungsi pada malam hari?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan

Apakah rambu peringatan turunan/tanjakan berbahaya terdapat pada ruas yang diinspeksi?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah terdapat rambu peringatan simpang pada lokasi?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah terdapat rambu peringatan jalan menyempit / jembatan yang berbahaya ?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
<b>5.3 Marka dan delineasi</b>			
Periksa apakah marka ja lan yang terpasang sesuai standar dan berfungsi dengan baik?			
Apakah marka tepi terpasang pada semua ruas jalan?	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan

#### DAFTAR PERIKSA-5 : BANGUNAN PELENGKAPJALAN

Nama Proyek	Inspeksi Keselamatan Jalan		
Lokasi	Jalan Jend A Yani	Fungsi Jalan	Arteri
Nomor Ruas		Pemeriksa	Ilda Meidi Ekoputra
BANGUNAN PELENGKAP	KETERANGAN	GAMBAR	REKOMENDASI
<b>6.1 Tiang Listrik dan Tiang Telepon</b>			
Periksa apakah penemp atan tiang listrik atau tiang telepon cukup aman dari lalu lintas?			
Apakah penempatan tiang listrik atau tiang telepon cukup aman dari lalu lintas?	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan

**DAFTAR PERIKSA-6 : KONDISI PERMUKAAN PERKERASAN JALAN**

Nama Proyek	Inspeksi Keselamatan Jalan		
Lokasi	Jalan Jend A Yani	Fungsi Jalan	Arteri
Nomor Ruas		Pemeriksa	Ilda Meidi Ekoputra
KONDISI PERMUKAAN	KETERANGAN	GAMBAR	REKOMENDASI
<b>7.1 Kerusakan Pavement</b>			
Apakah terdapat kerusakan jalan (berlubang) yang membahayakan lalu lintas	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah terdapat kerusakan jalan (bergelombang) yang membahayakan lalu lintas	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah terdapat kerusakan jalan(alur pada permukaan) yang membahayakan lalin	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah terdapat kerusakan tepi jalan yang membahayakan lalu lintas	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah terdapat kerusakan (retak) jalan yang membahayakan lalu lintas	Ya	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan

**DAFTAR PERIKSA-7 : LALU LINTAS TAK BERMOTOR**

Nama Proyek	Inspeksi Keselamatan Jalan		
Lokasi	Jalan Arteri	Fungsi Jalan	Arteri
Nomor Ruas		Pemeriksa	Ilda Meidi Ekoputra
33333333345LA LU LINTAS TAK BERMOTOR	KETERANGAN	GAMBAR	REKOMENDASI
<b>7.1 Lintasan penyebrangan</b>			
Apakah terdapat lintasan penyebrangan	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan
Apakah tersedia rambu peringatan penyebrangan jalan pada lokasi penyebrangan	Tidak	Terlampir pada hasil analisis	Terlampir pada pembahasan



PTDI-5TTD

**KARTU ASISTENSI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III**  
**MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN**  
**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NAMA ILDA MEIDI EKOPUTRA

NOTAR 20.02.165

DOSEN 1. SUBARTO, ATD., MM  
2. PURWATININGSIH, MM

JUDUL KKW INSPEKSI KESELAMATAN JALAN DI RUAS JALAN JEND. A. YANI  
SEGMENT 2 KOTA PAREPARE

NO	TGL	KETERANGAN	PARAF	NO	TGL	KETERANGAN	PARAF
	<del>20</del> <sup>23</sup> <del>07</del>	Gambaran umum		1	<del>19</del> <sup>20</sup> <del>07</del>	-Penyempurnaan judul buku -Penyempurnaan Bab III (kajian pustaka)	
	<del>14</del> <sup>23</sup> <del>07</del>	-Witayah kajian mengenai segmen dengan jumlah kecelakaan terbanyak			<del>25</del> <sup>23</sup> <del>07</del>	-Penyesuaian isi kajian pustaka -Penyesuaian isi Bab I-IV	
	<del>01</del> <sup>23</sup> <del>08</del>	-Alasan pemilihan judul -Menambahkan data kegiatan kecelakaan kota Pare-pare 2022			<del>2</del> <sup>23</sup> <del>08</del>	-Bimbingan dalam pencarian gambar -Revisi Bab I-IV -Penyesuaian isi	

NO	TGL	KETERANGAN	PARAF	NO	TGL	KETERANGAN	PARAF
	$\frac{07}{08}$ 23	- Mengganti urutan bab dan analisis - <del>PER</del> ambahan data			$\frac{14}{08}$ 27	- menambahkan hawl Bab 1 - $\sqrt{1}$	
	$\frac{18}{08}$ 25	- kelengkapan jalan					
	$\frac{14}{08}$ 23	- merubah susunan Tahapan Analisis					