

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Transportasi



Sumber: TIM PKL Kabupaten Minahasa Selatan, 2023


Gambar II. 1 Kondisi Arus Lalu Lintas Pasar Tumpaan

Arus Lalu Lintas di Kawasan Pasar Tumpaan saat ini adalah rata – rata volume harian yang cukup tinggi sebesar 1.374 smp/jam dan di dominasi oleh sepeda motor, mobil pick up dan angkutan umum terutama di Ruas-Ruas Jalan menuju jalan Trans Sulawesi, terutama karena banyak aktivitas masyarakat terkonsentrasi menuju Kawasan CBD. Pada **Gambar II.1** di atas dapat dilihat kondisi arus Lalu Lintas Kawasan Pasar Tumpaan.

Sarana Transportasi yang tersedia di Kawasan Pasar Tumpaan untuk angkutan umum yaitu Angkutan Perkotaan (Angkot), Angkutan Pedesaan (Angdes), Angkutan Sewa, Ojek dan Taksi. Sedangkan untuk pengangkutan orang yaitu hanya tersedia Bus Sekolah dan untuk angkutan barang yang

seperti mobil pick up dan troton.

2.2 Kondisi Pasar Tumpa




Sumber:Google Maps,2023

Gambar II. 2 Gambar Kondisi Eksisting Pasar Tumpa

Kawasan Pasar Tumpa terletak di Kecamatan Tumpa Kabupaten Minahasa Selatan. Pasar ini berada di tengah-tengah Kawasan pemukiman dan beroperasi setiap hari sehingga membuat Pasar ini tidak pernah mati dan sepi. Kemudian pasar ini banyak dikunjungi dari masyarakat-masyarakat yang berasal dari kecamatan lain dan hanya dapat diakses dengan ruas jalan Pasar Tumpa sehingga pada ruas jalan ini terdapat pergerakan dari masyarakat setempat dan pengunjung pasar dari daerah lain. Kondisi inilah yang menyebabkan kondisi lalu lintas di kawasan Pasar Tumpa ini ramai baik dari kendaraan bermotor maupun pejalan kaki. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pengembangan dan kelancaran Lalu Lintas transportasi di Pasar Tumpa, sangat diperlukan penyediaan Sarana dan Prasarana transportasi yang memadai, serta penanganan persiapannya. Berikut ini adalah gambar serta peta letak kawasan Pasar Tumpa dapat dilihat pada **Gambar II.2** di atas.

Kemudian Layout Kawasan Pasar Tumpaan dapat dilihat pada **Gambar II.3**



Sumber: Hasil Analisis 2023

Gambar II. 3 Layout Kawasan Pasar Tumpaan

Kawasan Pasar Tumpaan terdiri dari ruas Jalan Pasar Tumpaan dan jalan Lingkungan 1. Kawasan Pasar Tumpaan Kecamatan Tumpaan merupakan pusat perdagangan ke-2 di Kabupaten Minahasa Selatan, Kawasan tersebut mempunyai peranan penting dalam perkembangan di Kabupaten Minahasa Selatan oleh karena itu penanganan penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai serta pengaturannya sangat diperlukan sekali guna mendukung perkembangan dan kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Pasar Tumpaan. Berikut adalah kondisi dari masing-masing Jalan yang didapat dari survei inventarisasi Jalan, yang dapat dilihat **Tabel II.1** Kondisi saat ini jalan di Kawasan Pasar Tumpaan.

Tabel II. 1 Kondisi saat ini di Ruas Jalan Kawasan Pasar Tumpaan

NO	NAMA RUAS	GEOMETRIK RUAS JALAN	
		Tipe	2/2 UD

NO	NAMA RUAS	GEOMETRIK RUAS JALAN	
1.	Jalan Pasar Tumpaan	Panjang Ruas Jalan	150 Meter
		Lebar Jalan	4,1 Meter
		Lebar Trotoar Kanan dan Kiri	Tidak Ada
		Hambatan Samping	Tinggi
		Jenis Perkerasan	Aspal
		Marka	Tidak Ada
		Parkir On Street	Tidak Ada
		Status Jalan	Jalan Kabupaten
		Klasifikasi Jalan	Lokal Primer

Ruas Jalan Pasar Tumpaan memiliki Tata Guna Lahan berupa Kawasan puskesmas, Pertokoan, peribadatan, pendidikan, dan Permukiman. Panjang Jalan 150 m, dengan Tipe 2/2UD, Lebar Jalan 4,1 m, serta berstatus jalan lokal primer. Pada ruas jalan ini belum terdapat fasilitas pejalan kaki baik menyusuri maupun menyeberang serta tidak terdapat rambu dan marka.

NO	NAMA RUAS	GEOMETRIK RUAS JALAN	
2.	Jalan Lingkungan 1	Tipe	2/2 UD
		Panjang Ruas Jalan	120 Meter
		Lebar Jalan	4,1 Meter
		Lebar Trotoar Kanan dan Kiri	Tidak Ada
		Hambatan Samping	Sedang
		Jenis Perkerasan	Aspal
		Marka	Tidak Ada
		Parkir On Street	Tidak Ada
		Status Jalan	Jalan Kabupaten
		Klasifikasi Jalan	Lokal Primer

Ruas Jalan Lingkungan 1 memiliki Tata Guna Lahan berupa Kawasan Pasar Pertokoan dan Permukiman. Panjang Jalan 120 m, dengan Tipe 2/2UD, Lebar Jalan 4,1 m, serta berstatus Jalan Lokal primer. Pada Ruas Jalan ini belum terdapat fasilitas Pejalan Kaki baik Menyusuri maupun Menyeberang serta tidak terdapat Rambu dan Marka.

Ruas Jalan Pasar Tumpaan dan Jalan Lingkungan 1 ini terdapat permasalahan seperti pengendara sepeda motor, mobil dan angkutan umum yang parkir di pinggir jalan, belum adanya fasilitas penyeberangan, arus Lalu Lintas di Kawasan pasar yang ramai. Dapat dilihat pada **Gambar II.4** Pejalan Kaki yang berjalan di badan jalan.



Sumber: Dokumentasi 2023

Gambar II. 4 Pejalan Kaki yang berjalan di badan jalan