

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Manajemen Transportasi Jalan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Kertas Kerja Wajib ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan Keluarga yang selalu ada dan mendoakan saya.
2. Bapak Ahmad Yani, ATD.,MT selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD beserta Staff.
3. Bapak Rachmat Sadili, S. SIT, MT selaku Ketua Jurusan D-III Manajemen Transportasi Jalan beserta Dosen-Dosen, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama pendidikan.
4. Bapak Dr. Efendhi Prib Rahardjo, S.T., S.Si.T., M.T dan Bapak Agus Pramono, SH. MM sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan langsung terhadap penulisan Kertas Kerja Wajib ini.
5. Rekan Taruna dan Taruni Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Angkatan XLII.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Kertas Kerja Wajib ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Kertas Kerja Wajib ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjalankan perbaikan. Semoga laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bekasi, 08 Agustus 2023

Maryano Avin Pearlo Rosario

## DAFTAR ISI

ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
I.1    Latar Belakang .....	1
I.2    Identifikasi Masalah .....	2
I.3    Rumusan Masalah.....	3
I.4    Maksud dan Tujuan.....	3
I.5    Batasan Masalah .....	4
I.6    Manfaat Penelitian .....	4
BAB II .....	6
GAMBARAN UMUM.....	6
II.1    Kondisi Geografis.....	6
II.2    Wilayah Administratif .....	7
II.3    Kondisi Jaringan Transportasi.....	8
II.3.1    Jaringan Jalan.....	8
II.3.2    Jumlah Dan Jenis Kendaraan.....	9
II.4    Fasilitas Kesehatan .....	9
II.5    Kondisi wilayah kajian .....	10
II.4.1    Karakteristik Ruas Jalan .....	10
II.4.2    Kondisi Ruas Jalan .....	11
BAB III .....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
III.1    Keselamatan .....	13
III.2    Definisi Jalan Berkeselamatan.....	14
III.2.1    Self Explaining .....	15

III.2.2	Self Enforcement.....	15
III.2.3	Forgiving Road User .....	15
III.3	Daerah Rawan Kecelakaan .....	16
III.4	Rambu Lalu Lintas .....	17
III.4.1	Fungsi.....	17
III.4.2	Kriteria Penempatan.....	18
III.4.3	Lokasi Penempatan Rambu Lalu Lintas.....	18
III.4.4	Tinggi Rambu .....	20
III.4.5	Ukuran Daun Rambu .....	20
III.4.6	Posisi Rambu .....	21
III.5	Marka Jalan .....	22
III.6	Diagram Tabrakan ( <i>Collision Diagram</i> ).....	24
III.7	Perlengkapan Jalan.....	25
BAB IV	.....	31
METODOLOGI PENELITIAN	.....	31
IV.1	Alur Penelitian .....	31
IV.2	Desain Penelitian .....	31
IV.2.1	Identifikasi Masalah.....	32
IV.2.2	Pengumpulan Data.....	32
IV.2.3	Pengolahan Dan Analisis Data .....	32
IV.2.4	Keluaran ( <i>output</i> ).....	32
IV.3	Hipotesis.....	32
IV.4	Bagan Alir Penelitian .....	33
IV.5	Metode Penelitian .....	34
IV.5.1	Metode Perumusan Masalah.....	34
IV.5.2	Metode Pengumpulan Data .....	34
IV.5.3	Metode Pengolahan Data .....	35
BAB V	.....	41
ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH	.....	41
V.1	Analisis Kondisi Lokasi Studi .....	41
V.1.1	Analisis Lokasi Potensi Kecelakaan .....	41
V.1.2	Analisis Kecelakaan.....	42
V.1.3	Analisis Data Kecelakaan Berdasarkan Bulan Kejadian .....	43

V.1.4	Analisis Kecelakaan Berdasarkan Hari .....	44
V.1.5	Analisis Kecelakaan Berdasarkan Waktu Kejadian .....	45
V.1.6	Analisis Kecelakaan Berdasarkan Tipe Tabrakan .....	45
V.1.7	Analisis Kecelakaan Berdasarkan Umur .....	46
V.1.8	Analisis Menurut Kronologi Kecelakaan .....	46
V.2	Analisis Fasilitas Keselamatan Jalan .....	49
V.2.1	Kondisi Jalur Lalu Lintas .....	50
V.2.2	Kondisi Bahu Jalan .....	51
V.2.3	Kondisi Rambu Jalan.....	52
V.2.4	Kondisi Alat Penerangan Jalan Umum.....	53
V.3	Analisis Kecepatan Sesaat ( <i>Spot Speed</i> ).....	54
V.4	Analisis Jarak Pandang Henti .....	56
V.5	Analisis HIRARC.....	57
V.5.1	Kondisi Eksisting.....	57
V.5.2	HIRARC .....	58
V.6	Upaya Peningkatan Keselamatan dan Rekomendasi Pemecahan Masalah 67	
BAB VI	.....	72
KESIMPULAN DAN SARAN	.....	72
VI.1	Kesimpulan .....	72
VI.2	Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA	.....	74
LAMPIRAN	.....	76

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II. 1</b> Luas Wilayah Kabupaten Gianyar.....	8
<b>Tabel II. 2</b> Jumlah Desa Per Kecamatan di Kabupaten Gianyar.....	8
<b>Tabel II. 3</b> Jumlah Kendaraan di Kabupaten Gianyar .....	9
<b>Tabel III. 1</b> Nilai Pembobotan Tingkat Fatalitas Kecelakaan.....	16
<b>Tabel III. 2</b> Ukuran Daun Rambu.....	21
<b>Tabel III. 3</b> Perencanaan Marka Jalan.....	24
<b>Tabel III. 4</b> Perencanaan Rambu Peringatan .....	27
<b>Tabel III. 5</b> Perencanaan Rambu Larangan.....	28
<b>Tabel III. 6</b> Perencanaan Rambu Perintah .....	29
<b>Tabel IV. 1</b> Nilai Bobot Berdasarkan Fatalitas Korban.....	37
<b>Tabel IV. 2</b> Tingkat Severity .....	37
<b>Tabel IV. 3</b> Tingkat Risiko .....	38
<b>Tabel IV. 4</b> Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko.....	38
<b>Tabel IV. 5</b> Batas Kecepatan Rencana Jalan .....	40
<b>Tabel IV. 6</b> Koefisien gesek dan Standar JPH.....	40
<b>Tabel V. 1</b> Nilai Pembobotan Tingkat Fatalitas Kecelakaan.....	41
<b>Tabel V. 2</b> Pembobotan Lokasi Rawan Kecelakaan .....	42
<b>Tabel V. 3</b> Lokasi Black Spot di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra .....	42
<b>Tabel V. 4</b> Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra Di Depan SPBU Ketewel.....	42
<b>Tabel V. 5</b> Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Bulan.....	43
<b>Tabel V. 6</b> Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Hari .....	44
<b>Tabel V. 7</b> Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Waktu .....	45
<b>Tabel V. 8</b> Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Tipe Tabrakan.....	45
<b>Tabel V. 9</b> Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Umur.....	46
<b>Tabel V. 10</b> Kronologi Kecelakaan .....	47
<b>Tabel V. 11</b> Data Kecepatan Sesaat dan Persentil 85 Pada Ruas Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	55
<b>Tabel V. 12</b> Jarak Pandang Henti Minimum Arah Masuk Ruas Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	56
<b>Tabel V. 13</b> Jarak Pandang Henti Minimum Arah Keluar Ruas Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	56
<b>Tabel V. 14</b> Kondisi Eksisting Kriteria Desain Geometrik Jalan.....	58
<b>Tabel V. 15</b> Identifikasi Masalah Arah Barat-Timur .....	59
<b>Tabel V. 16</b> Identifikasi Masalah Arah Timur-Barat.....	60
<b>Tabel V. 17</b> Evaluasi Resiko HIRARC.....	63
<b>Tabel V. 18</b> Rekomendasi Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan .....	69

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Peta Dasar Kabupaten Gianyar .....	7
<b>Gambar II. 2</b> Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan Kabupaten Gianyar .....	10
<b>Gambar II. 3</b> Inventarisasi Ruas Jalan prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel .....	12
<b>Gambar III. 1</b> Pemasangan Rambu Sebelah Kiri.....	19
<b>Gambar III. 2</b> Pemasangan Rambu Pada Median .....	20
<b>Gambar III. 3</b> Kriteria Pemasangan Rambu.....	22
<b>Gambar III. 4</b> Kriteria Pemasangan Marka .....	24
<b>Gambar III. 5</b> Perencanaan Rambu .....	26
<b>Gambar III. 6</b> Rambu Peringatan .....	27
<b>Gambar III. 7</b> Rambu Larangan.....	28
<b>Gambar III. 8</b> Rambu Perintah .....	29
<b>Gambar III. 9</b> Rambu Petunjuk.....	30
<b>Gambar V. 1</b> Bagan Alir Penelitian.....	33
<b>Gambar V. 2</b> Diagram Collision .....	49
<b>Gambar V. 3</b> Inventarisasi Ruas Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	50
<b>Gambar V. 4</b> Kondisi Ruas Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	51
<b>Gambar V. 5</b> Kondisi Bahu Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	52
<b>Gambar V. 6</b> Kondisi Rambu di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	53
<b>Gambar V. 7</b> Kondisi Alat Penerangan Jalan Umum di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	54
<b>Gambar V. 8</b> Kondisi Eksisting Ruas Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel .....	57
<b>Gambar V. 9</b> Kondisi Eksisting.....	70
<b>Gambar V. 10</b> Rekomendasi Usulan.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Survey Spot Speed arah masuk ruas jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	76
<b>Lampiran 2</b> Survey Spot Speed arah keluar ruas jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra di Depan SPBU Ketewel.....	77