

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Transportasi

Transportasi di Kabupaten Karawang memiliki peran penting dalam lalu lintas angkutan penumpang maupun angkutan barang. Kabupaten Karawang memiliki letak yang sangat strategis karena menjadi akses penghubung antara Kabupaten Bekasi di bagian barat dan Kabupaten Purwakarta dan Subang di bagian timur. Secara langsung, Kabupaten Karawang menjadi wilayah perlintasan untuk akses dari Jawa Barat ke Jawa Tengah.

1. Terminal

Kabupaten Karawang memiliki 1 (satu) terminal Tipe A dan 2 (tiga) terminal Tipe C yang melayani kegiatan lalu lintas masyarakat dan 1 (satu) terminal Tipe C yang sudah berhenti beroperasi. Yang pertama Terminal Tipe A Cikampek yang terletak di ruas Jalan Raya terminal Kecamatan Cikampek, kedua yaitu Terminal Tipe C Klari yang terletak di Jalan Raya Klari pada Kecamatan Klari, ketiga Terminal Tipe C Tanjung Pura yang terletak di Jalan Proklamasi pada Kecamatan Tanjung Mekar, keempat Terminal Tipe C Rengasdengklok yang terletak di Jalan Amansari kecamatan Rengasdengklok.


Terminal Tipe C Klari di Kabupaten Karawang yang melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam provinsi dan angkutan antar kota antar provinsi yang disatukan dengan pelayanan angkutan perkotaan. Namun angkutan perkotaan sering kali tidak memasuki terminal klari. Terminal Klari yang berlokasi di jalan Raya Klari, kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang jaraknya sekitar 2,3 km ke Pintu tol Karawang Timur sudah sangat strategis.. Walaupun terminal ini merupakan terminal tipe C aktivitas yang berlangsung lebih banyak Angkutan Umum AKAP dan AKDP jika dibandingkan dengan terminal Cikampek yang berstatus tipe A. Berdasarkan hasil survey di lapangan oleh tim pkl Kabupaten Karawang masih banyak fasilitas yang belum tersedia.



Gambar II. 1 Terminal Tipe C Klari

2. Lalu lintas jalan

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Karawang terdiri dari ruas jalan tol sebanyak 2 ruas jalan tol dan 11 ruas jalan nasional, 5 ruas jalan kolektor, dan 552 ruas jalan lokal yang terletak di seluruh Kabupaten Karawang. Sehingga jaringan jalan wilayah studi yang dikaji tim pkl Kabupaten Karawang sepanjang 1.319,082 km. Untuk jaringan Kabupaten Karawang dapat dilihat dari gambar II.2



Gambar II. 2 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Karawang

3. Sarana Angkutan Jalan

Daerah Kabupaten Karawang terdapat Angkutan Umum Dalam Trayek dan Angkutan Umum Tidak dalam Trayek. Angkutan Umum Dalam Trayek meliputi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Sewa Khusus. Untuk angkutan tidak dalam trayek meliputi travel angkutan wisata dan angkutan karyawan.

a. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Di Kabupaten Karawang angkutan AKAP menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Tipe C Klari. Dapat dilihat trayek AKAP di gambar II.4 dan tabel II.1 serta visualisasi AKAP di gambar II.3.


Tabel II. 1 Daftar Trayek AKAP di Kabupaten Karawang

No	Trayek	Nama Perusahaan	Jumlah Armada	Jenis Armada
1	Klari-Pekalongan	PO. Sinar Jaya	3	Bus Besar
2	Klari-Pulogebang	PO. Sinar Jaya	3	Bus Besar
3	Klari-Merak	PO. Asli Prima	2	Bus Besar
4	Klari-Bandara Soekarno Hatta	Damri	6	Bus Besar
5	Klari-Palembang	PO. Adhi Prima	5	Bus Besar

Sumber: UPT Terminal Tipe C Klari



Gambar II. 3 Visualisasi AKAP di Kabupaten Karawang



Gambar II. 4 Peta Jaringan Trayek

b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Di Kabupaten Karawang AKDP menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Tipe C Klari. Dapat dilihat pada table II.2 untuk daftar trayek AKDP, gambar II. 5 untuk visualisasi AKDP, dan gambar II. 6 untuk peta trayek AKDP.


Tabel II. 2 Daftar Trayek AKDP di Kabupaten Karawang

NO	PO	Trayek
1	Dedi Jaya	Karawang- Purwakarta
		Karawang- Subang
2	Laju Prima	Karawang- Pabuaran
		Karawang- Bandung
3	Muji Jaya	Karawang- Jati Bening
4	Lorena	Karawang-Tasikmalaya
5	Medali Mas	Karawang- Pabuaran
6	Arga Mas	Karawang-Bekasi
		Karawang-Bogor
7	Garuda Mas	Karawang- Cirebon
8	Handoyo	Karawang- Bandung
		Karawang- Cirebon

Sumber: UPT Terminal Klari



Gambar II. 5 Visualisasi AKDP di Kabupaten Karawang



Gambar II. 6 Peta Jaringan Trayek AKDP di Kabupaten Karawang

c. Angkutan Perkotaan

Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek (PM No. 15, 2020). Angkutan perkotaan di Kabupaten Karawang pada umumnya ada yang menggunakan kendaraan mobil penumpang umum jenis kendaraan *carry* berkapasitas 10 orang dan bus kecil jenis kendaraan *colt* berkapasitas 16 orang. Kepemilikan dan pengelolaan kendaraan sudah perorangan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 551.21/Kep.510-Hulk/2009 tentang Penetapan Trayek Kendaraan Umum di wilayah Kabupaten Karawang terdapat 55 trayek angkot. Namun, pada data di lapangan terdapat 20 trayek yang beroperasi berdasarkan SK Bupati Kabupaten Karawang dan 5 (lima) trayek yaitu trayek 01,02,16,17,dan 39 yang harusnya melewati atau masuk ke Terminal Tipe C Klari. Dapat dilihat daftar angkot yang melintasi terminal Klari pada tabel II.3, untuk visualisasi angkot pada gambar II.7 dan untuk peta trayek angkot dapat dilihat di gambar II.8




Gambar II. 7 Visualisasi Angkot yang Melintasi Terminal Klari

Tabel II. 3 Daftar Trayek Angkot yang melintasi terminal Klari

Kode Trayek	Jenis Kendaraan	Panjang Trayek	Kapasitas	Jumlah Armada	Sistem Pemesanan	Tarif (Rp)		Warna	Umur Kendaraan	Pemberi Izin
						Umum	Pelajar			
01	MPU	13	10	100	Langsung	6000	3500	Kuning Setrip Merah	24	Bupati
02	MPU	11	10	62	Langsung	6000	3500	Kuning Setrip Biru	26	Bupati
16	MPU	9,8	10	18	Langsung	6000	3500	Kuning Setrip Merah Muda	28	Bupati
17	MPU	10	10	70	Langsung	10000	5000	Kuning Setrip Cokelat	23	Bupati
39	MPU	15	10	120	Langsung	17000	3000	Biru Setrip Polos	24	Bupati


Sumber: tim PKL Kabupaten Karawang 2023



Gambar II. 8 Peta Jaringan Trayek Angkot di Kabupaten Karawang

2.2 Kondisi Wilayah Kajian

Terminal Tipe C Klari merupakan salah satu terminal angkutan perkotaan aktif yang berada di Kabupaten Karawang tetapi terminal ini tidak ada yang menaik maupun menurunkan penumpang angkot didalam terminal sedangkan AKAP dan AKDP banyak yang menaik dan menurunkan penumpang di dalam terminal. Terminal Tipe C Klari berlokasi di jalan raya klari pada kecamatan Klari yang disepanjang ruas jalan terdapat banyak pertokoan serta bengkel motor maupun mobil . Walaupun terminal ini Tipe C tetapi terminal disini tergolong ramai jika dibandingkan terminal Tipe A yang ada di Karawang, hal ini bisa terjadi karena dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten karawang dan Kepala UPTD Terminal Klari, hal ini disebabkan karena letak Terminal Klari yang berada di pinggir Jalan Pantai Utara (Pantura) sehingga akses kendaraan untuk keluar masuk dari terminal ini tidak terhambat seperti yang terjadi di Terminal Cikampek dan posisi terminal yang strategis berada di dekat aksen pintu masuk tol Karawang Timur. Akan tetapi dari segi fasilitas dan kelengkapan yang ada didalam terminal Klari masih banyak fasilitas yang belum tersedia di terminal tersebut oleh sebab itu diperlukan peningkatan dari segi fasilitas baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjang agar kegiatan yang ada di dalam terminal dapat berjalan secara optimal. Berikut dapat dilihat pada gambar II. 9 dan untuk fasilitas terdapat pada tabel II.4.



Gambar II. 9 Layout Terminal Klari

Tabel II. 4 SPM Terminal Tipe C Klari Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Jenis Pelayanan	Ketersediaan		Keteraturan		Konsidi	
	Tersedia	Tidak Tersedia	Teratur	Tidak Teratur	Baik	Tidak Baik
1. Keselamatan						
a. Lajur Pejalan Kaki	✓			✓		
b. Fasilitas Keselamatan Jalan	✓			✓		
c. Jalur Evakuasi		✓				
d. Alat Pemadam Kebakaran		✓				
e. Pos, fasilitas dan petugas kesehatan		✓				
f. Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum		✓				
g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum		✓				
h. Informasi fasilitas keselamatan	✓		✓		✓	
i. Informasi fasilitas kesehatan		✓				
j. Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor		✓				
2. Keamanan						
a. Fasilitas Keamanan	✓		✓		✓	
b. Media pengaduan gangguan keamanan		✓				
c. Petugas keamanan		✓				
3. Kehandalan/Keteraturan						
a. Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi		✓				


Jenis Pelayanan	Ketersediaan		Keteraturan		Konsidi	
	Tersedia	Tidak Tersedia	Teratur	Tidak Teratur	Baik	Tidak Baik
jadwal secara tertulis						
b. Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis		✓				
c. Loket penjualan tiket	✓			✓		✓
d. Kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	✓		✓		✓	
e. Petugas operasional terminal	✓		✓		✓	
4. Kenyamanan						
a. Ruang tunggu		✓				
b. Toilet	✓		✓		✓	
c. Fasilitas peribadatan / mushola	✓		✓		✓	
d. Ruang terbuka hijau		✓				
e. Rumah makan	✓		✓		✓	
f. Fasilitas dan petugas kebersihan	✓			✓		✓
g. Tempat istirahat awak kendaraan	✓			✓		✓
h. Area Merokok (smoking room)		✓				
i. Drainase	✓		✓			✓
j. Area dengan jaringan internet (hot spot area)	✓		✓		✓	
k. Ruang baca (reading corner)		✓				
l. Lampu penerangan ruangan	✓		✓		✓	
5. Kemudahan/Keterjangkauan						
a. Letak jalur pemberangkatan	✓		✓		✓	

Jenis Pelayanan	Ketersediaan		Keteraturan		Konsidi	
	Tersedia	Tidak Tersedia	Teratur	Tidak Teratur	Baik	Tidak Baik
b. Letak jalur kedatangan	✓		✓		✓	
c. Informasi pelayanan	✓		✓		✓	
d. Informasi angkutan lanjutan		✓				
e. Informasi gangguan perjalanan mobil bus		✓				
f. Tempat penitipan barang	✓			✓		✓
g. Fasilitas pengisian baterai (charging corner)		✓				
h. Tempat naik/turun penumpang	✓		✓		✓	
i. Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	✓			✓		✓
6. Kesetaraan						
a. Fasilitas penyandang cacat (difabel)		✓				
b. Ruang ibu menyusui		✓				

Sumber : Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Berikut ini persentase ketersediaan dan kondisi fasilitas di Terminal Klari di Kabupaten Karawang:

1. Ketersediaan Fasilitas Utama Terminal Klari




Sumber : Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 10 Ketersediaan Fasilitas Utama Terminal Tipe C Klari

Dapat diketahui dari diagram pie di atas bahwa ketersediaan Fasilitas Utama pada Terminal Klari Tipe C di Kabupaten Karawang masih belum memenuhi SPM. Persentase ketersediaan fasilitas utama sebesar 52% dan sebesar 48% menyatakan tidak tersedia. Fasilitas yang belum tersedia seperti informasi kedatangan dan keberangkatan Angkutan Umum, Jalur evakuasi.

2. Kondisi Fasilitas utama Terminal Klari




Sumber : Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 11 Kondisi Fasilitas Utama Terminal Tipe C Klari

Dapat diketahui dari Persentase di atas bahwa kondisi fasilitas utama pada Terminal Klari Tipe C di Kabupaten Karawang telah cukup memenuhi SPM terminal. Persentase sebesar 67% menyatakan kondisi fasilitas utama baik dan 33% menyatakan kondisi fasilitas utama tidak baik. Untuk kondisi sendiri dari fasilitas utama masih banyak yang tidak memenuhi standar seperti ruang tunggu penumpang yang masih terbatas, tempat parkir kendaraan pribadi yang masih tersebar didalam terminal, tempat naik turun penumpang yang tidak pada lajunya.

3. Ketersediaan Fasilitas Penunjang Terminal Klari




Sumber : Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 12 Ketersediaan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe C Klari

Dapat diketahui dari persentase di atas bahwa ketersediaan Fasilitas Penunjang pada Terminal Klari Tipe C di Kabupaten Karawang masih belum memenuhi SPM. Persentase ketersediaan fasilitas penunjang sebesar 27% dan sebesar 73% menyatakan tidak tersedia. Untuk fasilitas penunjang tidak adanya ruang menyusui, fasilitas penyandang disabilitas belum tersedia, fasilitas keamanan seperti cctv dll belum banyak.

4. Kondisi Fasilitas Penunjang Terminal Klari



Sumber : Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 13 Kondisi Fasilitas Penunjang Terminal Tipe C Klari

Dapat diketahui dari Persentase di atas bahwa kondisi fasilitas penunjang pada Terminal Klari Tipe C di Kabupaten Karawang belum memenuhi SPM terminal. Persentase sebesar 33% menunjukkan kondisi fasilitas penunjang terminal Klari di Kabupaten Karawang adalah baik 67% menyatakan buruk. Untuk Kondisi fasilitas penunjang sendiri seperti lajur pejalan kaki sudah banyak yang rusak, fasilitas untuk istirahat awak sendiri tidak luas sehingga kebanyakan dari hasil pengamatan banyak supir yang istirahat di dalam angkutan mereka sendiri.

Tabel II. 5 Ketersediaan Fasilitas Terminal Berdasarkan PM 24 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

No.	Fasilitas	Ketersediaan		Kondisi	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Buruk
1	Fasilitas Utama				
	a. Jalur keberangkatan kendaraan	✓		✓	
	b. Jalur kedatangan kendaraan	✓		✓	
	c. Ruang tunggu penumpang, pengantar atau penjemput	✓		✓	
	d. Tempat parkir kendaraan	✓		✓	
	e. Fasilitas pengelolaan lingkungan hidup	✓		✓	
	f. Perlengkapan jalan	✓		✓	
	g. Fasilitas penggunaan teknologi	✓		✓	
	h. Media informasi		✓		
	i. Penanganan pengemudi		✓		
	j. Pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (customer service)	✓		✓	
	k. Fasilitas pengawasan keselamatan		✓		
	l. Jalur kedatangan penumpang	✓		✓	
	m. tunggu keberangkatan	✓		✓	
	n. Ruang pembelian tiket	✓		✓	
	o. Ruang pembelian tiket untuk bersama		✓		
	p. Outlet pembelian tiket secara online	✓		✓	


No.	Fasilitas	Ketersediaan		Kondisi	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Buruk
	q. Pusat informasi		✓		
	r. Papan perambuan dalam terminal		✓		
	s. Papan pengumuman		✓		
	t. Layanan bagasi		✓		
	u. Ruang penitipan barang		✓		
	v. Tempat berkumpul darurat		✓		
	w. Jalur evakuasi bencana dalam terminal		✓		
2	Fasilitas Penunjang				
	a. Fasilitas penyandang cacat		✓		
	b. Fasilitas keamanan (checking, metal detector, cctv)		✓		
	c. Fasilitas pelayanan keamanan		✓		
	d. Fasilitas istirahat awak kendaraan	✓			✓
	e. Fasilitas ramp check		✓		
	f. Fasilitas pengendapan kendaraan		✓		
	g. Fasilitas bengkel bus		✓		
	h. Fasilitas kesehatan	✓			✓
	i. Fasilitas peribadatan	✓		✓	
	j. Tempat transit penumpang (hall)		✓		
	k. Alat pemadam kebakaran		✓		

No.	Fasilitas	Ketersediaan		Kondisi	
		Ada	Tidak Ada	Baik	Buruk
3	Fasilitas Umum				
	a. Toilet	✓		✓	
	b. Fasilitas park and ride		✓		
	c. Tempat istirahat awak kendaraan		✓		
	d. Fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan		✓		
	e. Fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang		✓		
	f. Fasilitas kebersihan, perawatan terminal dan janitor	✓		✓	
	g. Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum		✓		
	h. Fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi	✓		✓	
	i. Area merokok		✓		
	j. Fasilitas restoran	✓		✓	
	k. Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM)		✓		
	l. Fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut)		✓		
	m. Fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet	✓		✓	
	n. Fasilitas penginapan		✓		
	o. Fasilitas keamanan	✓		✓	
	p. Ruang anak-anak		✓		
	q. Media pengaduan layanan		✓		

Sumber : Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Berikut ini presentase ketersediaan dan kondisi fasilitas utama, penunjang dan umum Terminal Tipe C Klari.

a. Ketersediaan dan Kondisi Fasilitas Utama Terminal Tipe C Klari



Sumber: Hasil Inventarisasi Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 14 Persentase Ketersediaan Fasilitas Utama Terminal Tipe C Klari

Dari *Pie Chart* di atas bisa dilihat bahwasannya fasilitas utama yang tersedia di Terminal Tipe C Klari Kabupaten Karawang yang sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu 52% untuk fasilitas yang tersedia dan 48% untuk fasilitas yang belum tersedia.




Sumber: Hasil Inventarisasi Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 15 Persentase Kondisi Fasilitas Utama Terminal Tipe C Klari

Dari *Pie Chart* di atas bisa dilihat bahwasannya kondisi fasilitas utama yang tersedia di Terminal Tipe C Klari Kabupaten Karawang semua dengan kondisi baik dengan presentase 100%.

b. Ketersediaan dan Kondisi Fasilitas Penunjang Terminal Tipe C Klari



Sumber: Hasil Inventarisasi Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 16 Persentase Ketersediaan Fasilitas Penunjang Terminal Tipe C Klari
Dari *Pie Chart* di atas bisa dilihat bahwasannya ketersediaan fasilitas penunjang di Terminal Tipe C Klari Kabupaten Karawang yang sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu 27% untuk fasilitas yang tersedia dan 73% untuk fasilitas yang tidak tersedia.




Sumber: Hasil Inventarisasi Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 17 Persentase Kondisi Fasilitas Penunjang Terminal Tipe C Klari

Dari *Pie Chart* di atas bisa dilihat bahwasannya kondisi fasilitas penunjang yang tersedia di Terminal Tipe C Klari Kabupaten Karawang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu 33% dengan kondisi baik dan 67% untuk kondisi fasilitas yang tidak baik.

c. Ketersediaan dan Kondisi Fasilitas Umum Terminal Tipe C Klari



Sumber: Hasil Inventarisasi Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 18 Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Terminal Tipe C Klari

Dari *Pie Chart* di atas bisa dilihat bahwasannya ketersediaan fasilitas umum di Terminal Tipe C Klari Kabupaten Karawang yang kondisinya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yaitu 35% untuk fasilitas yang tersedia dan 65% untuk fasilitas yang tidak tersedia.



Sumber: Hasil Inventarisasi Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Gambar II. 19 Persentase Kondisi Fasilitas Umum Terminal Tipe C Klari

Dari *Pie Chart* di atas bisa dilihat bahwasannya kondisi fasilitas umum yang tersedia di Terminal Tipe C Klari Kabupaten Karawang semua dengan kondisi baik dengan presentase 100%.

Tabel II. 6 Visualisasi Kondisi Terminal Tipe C Klari

NO	Fasilitas	Gambar
1	Lajur pejalan kaki	
2	Fasilitas keselamatan jalan	
3	Informasi fasilitas kesehatan	
4	Fasilitas keamanan	
5	Petugas keamanan	

NO	Fasilitas	Gambar
6	Loket penjualan tiket	
7	Kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	
8	Petugas operasional terminal	
9	Ruang tunggu	
10	Toilet	

NO	Fasilitas	Gambar
11	Fasilitas peribadatan / mushola	
12	Rumah makan	
13	Fasilitas dan petugas kebersihan	
14	Tempat istirahat awak kendaraan	
15	Drainase	

NO	Fasilitas	Gambar
16	Area dengan jaringan internet (hot spot area)	
17	Lampu penerangan ruangan	
18	Letak jalur pemberangkatan	
19	Letak jalur kedatangan	
20	PO BUS	

NO	Fasilitas	Gambar
21	Tempat naik/turun penumpang	
22	Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	

Sumber : Tim PKL Kabupaten Karawang 2023

Kondisi Terminal Tipe C Klari kurang optimal seperti contohnya ruang tunggu yang kecil di dalam terminal membuat penumpang angkutan umum kurang nyaman dan juga jarak ruang tunggu menuju fasilitas lainnya berjarak lumayan jauh serta tidak adanya papan informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan angkutan umum.