

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul "Peningkatan Kinerja Ruas Jalan Di Kawasan Pasar Rembang Kabupaten Rembang" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Manajemen Transportasi Jalan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD. Dalam menyelesaikan penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini penulis tentunya tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Dengan segala hormat pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar saya yang telah mendoakan dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini.
2. Bapak Avi Mukti Amin, S.Si.T., M.T selaku Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.
3. Ibu Anisa Mahadita Candrarahayu, S.S.T, M.MTr selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Jalan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.
4. Ibu Dian Virda Sejati, SE, M.Sc dan Bapak Febri Nur Prasetyo, S.ST.(TD),, M.Sc sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan langsung terhadap penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW).
5. Dosen dosen Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Jalan yang telah memberikan bimbingan selama pendidikan.
6. Rekan Taruna/i Program Studi Diploma III Manajemen Transportasi Jalan Angkatan XLIII.
7. Pihak pihak lain yang telah banyak membantu penyelesaian tulisan ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Kertas Kerja Wajib (KKW) ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menjadi perbaikan. Semoga Kertas Kerja Wajib (KKW) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bekasi, Juli 2024

Penulis,

FARHAN MABRURI

NOTAR : 21.02.134

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR RUMUS	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Maksud dan Tujuan	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
2.1 Kondisi Transportasi	5
2.2 Kondisi Wilayah Kajian.....	6
BAB III KAJIAN PUSTAKA	12
3.1 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12
3.2 Kinerja Lalu Lintas.....	13
3.3 Karakteristik Parkir	24
3.4 Karakteristik Pejalan Kaki	30
3.5 Penempatan Rambu Yang Sesuai Dengan Tata Cara Pemasangan Rambu.....	35
BAB IV METODE PENELITIAN.....	40
4.1 Bagan Alir Penelitian.....	40
4.2 Alur Pikir	41

4.3	Teknik Pengumpulan Data.....	41
4.3.1	Data Sekunder.....	42
4.3.2	Data Primer	43
4.4	Teknik Analisis Data.....	43
4.5	Lokasi dan Jadwal Penelitian	46
BAB V ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH		47
5.1	Analisis Data <i>Eksisting</i>	47
5.1.1	Analisis Kinerja Lalu Lintas	47
5.1.2	Analisis Karakteristik Parkir.....	51
5.1.3	Analisis Karakteristik Pejalan Kaki.....	57
5.2	Usulan Pemecahan Masalah	62
5.3	Perbandingan Kinerja Setelah Usulan	67
BAB VI PENUTUP		73
6.1	Kesimpulan.....	73
6.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN		76

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Karakteristik Jalan Yos Sudarso	8
Tabel III. 1 Kapasitas Dasar (Co).....	15
Tabel III. 2 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Perbedaan Lebar Lajur (FCLJ)	15
Tabel III. 3 Faktor Koreksi Kapasitas Akibat Pemisah Arah (FCPA)	15
Tabel III. 4 Faktor Koreksi Hambatan Samping Pada Jalan Berkereb.....	16
Tabel III. 5 Faktor Koreksi Hambatan Samping Pada Jalan dengan Bahu.....	17
Tabel III. 6 Faktor Koreksi Kapasitas Terhadap Ukuran Kota (FCUK)	17
Tabel III. 7 Kecepatan Arus Bebas Dasar.....	19
Tabel III. 8 Faktor Penyesuaian Lebar Jalur Lalu Lintas (VBL)	19
Tabel III. 9 Faktor Koreksi Hambatan Samping Jalan Dengan Kerb.....	20
Tabel III. 10 Faktor Koreksi Hambatan Samping Jalan Dengan Bahu	20
Tabel III. 11 Faktor Koreksi Akibat Ukuran Kota	21
Tabel III. 12 Tingkat Pelayanan.....	22
Tabel III. 13 Keterangan Parkir Sudut 0°.....	25
Tabel III. 14 Keterangan Parkir Sudut 30°	26
Tabel III. 15 Keterangan Parkir Sudut 45°	26
Tabel III. 16 Keterangan Parkir Sudut 60°	27
Tabel III. 17 Keterangan Parkir Sudut 90°	28
Tabel III. 18 Nilai Konstanta (N).....	33
Tabel III. 19 Rekomendasi Pemilihan Jenis Penyebrangan	34
Tabel V. 1 Inventarisasi Ruas Jalan Yos Sudarso.....	47
Tabel V. 2 Volume Lalu Lintas Ruas Jalan Yos Sudarso.....	48
Tabel V. 3 Kapasitas Ruas Jalan Yos Sudarso	49
Tabel V. 4 Derajat Kejemuhan Jalan Yos Sudarso	49
Tabel V. 5 Kecepatan Ruas Jalan Yos Sudarso.....	50
Tabel V. 6 Kepadatan Ruas Jalan Yos Sudarso.....	50
Tabel V. 7 Tingkat Pelayanan Jalan Yos Sudarso.....	51
Tabel V. 8 Data Inventarisasi Parkir Kendaraan	51
Tabel V. 9 Kapasitas Statis	52
Tabel V. 10 Akumulasi Parkir	53
Tabel V. 11 Durasi Parkir	53

Tabel V. 12 Kapasitas Dinamis	54
Tabel V. 13 Volume Parkir	55
Tabel V. 14 Indeks Parkir	55
Tabel V. 15 Tingkat Pergantian Parkir	56
Tabel V. 16 Permintaan Terhadap Penawaran	57
Tabel V. 17 Inventarisasi Fasilitas Pejalan Kaki.....	58
Tabel V. 18 Pejalan Kaki Menyusuri Pada Ruas Jalan Yos Sudarso	58
Tabel V. 19 Hasil Perhitungan	59
Tabel V. 20 Penetapan Lebar Trotoar	60
Tabel V. 21 Pejalan Kaki Menyebrang Pada Ruas Jalan Yos Sudarso	61
Tabel V. 22 Hasil Perkalian	61
Tabel V. 23 Kebutuhan Ruang Parkir.....	63
Tabel V. 24 Satuan Ruang Parkir	63
Tabel V. 25 Kebutuhan Luas Lahan Parkir	63
Tabel V. 26 Lebar Trotoar yang Dibutuhkan.....	66
Tabel V. 27 Rekomendasi Fasilitas Penyebrangan	66
Tabel V. 28 Usulan Rambu Pada Ruas Jalan Yos Sudarso	67
Tabel V. 29 Kapasitas Setelah Usulan	68
Tabel V. 30 Derajat Kejemuhan Setelah Usulan	68
Tabel V. 31 Kecepatan Arus Bebas	69
Tabel V. 32 Kepadatan Setelah Usulan.....	70
Tabel V. 33 Perbandingan Kinerja Ruas Jalan Setelah Usulan	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Rembang	5
Gambar II. 2 Wilayah Kajian Pasar.....	6
Gambar II. 3 <i>Layout</i> Kondisi Eksisting Kawasan Pasar Rembang.....	7
Gambar II. 4 Penampang Melintang Jalan	9
Gambar II. 5 Kondisi Eksisting Kawasan Pasar Rembang	10
Gambar II. 6 Kondisi Parkir On Street Pada Kawasan Pasar Rembang.....	11
Gambar III. 1 Hubungan VMP dengan Dj dan VB Pada tipe Jalan 2/2-TT	21
Gambar III. 2 Hubungan VMP dengan Dj dan VB Pada tipe Jalan 4/2-T, 6/2-T, dan 8/2-T	22
Gambar III. 3 Pola Parkir Sudut 0°	26
Gambar III. 4 Pola Parkir Sudut 30°	26
Gambar III. 5 Pola Parkir Sudut 45°	27
Gambar III. 6 Pola Parkir Sudut 60°	27
Gambar III. 7 Pola Parkir Sudut 90°	28
Gambar IV. 1 Bagan Alir Penelitian	40
Gambar V. 1 Peta Lokasi Rekomendasi Parkir Off Street Kawasan Pasar Rembang	64
Gambar V. 2 <i>Layout</i> Usulan Parkir <i>Off Street</i>	65
Gambar V. 3 <i>Layout</i> Kondisi Kawasan Pasar Rembang Setelah Dilakukan Usulan	71
Gambar V. 4 <i>Layout</i> Kondisi Kawasan Pasar Rembang dan Parkir Setelah Dilakukan Usulan.....	72

DAFTAR RUMUS

Rumus III. 1 Kapasitas Ruas Jalan.....	14
Rumus III. 2 Kecepatan Arus Bebas.....	18
Rumus III. 3 Akumulasi Parkir.....	25
Rumus III. 4 Kapasitas Statis	29
Rumus III. 5 Kapasitas Dinamis.....	29
Rumus III. 6 Durasi Parkir	29
Rumus III. 7 Indeks Parkir.....	30
Rumus III. 8 Tingkat Pergantian Parkir	30
Rumus III. 9 Lebar Jalur Pejalan Kaki	32
Rumus III. 10 Pemilihan Jenis Penyebrangan	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Survei Traffic Counting Jalan Yos Sudarso	76
Lampiran 2 Hasil Survei <i>Moving Car Observed</i> (MCO).....	78
Lampiran 3 Hasil Survei Patroli Parkir Motor	79
Lampiran 4 Hasil Survei Patroli Mobil	80